

**Норильский государственный индустриальный институт**  
**Кафедра «Технологические машины и оборудование»**

**Дисциплина «Основы автоматизированного конструирования подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин»**

Направления подготовки: **23.03.02 "Наземные транспортно-технологические комплексы"**

Профиль подготовки: *"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование"*

**Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:**

Код компетенции	Содержание компетенции
<b>ОПК</b>	<b>Общепрофессиональные компетенции</b>
<b>ОПК-7</b>	способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
<b>ПК</b>	<b>Профессиональные компетенции</b>
<b>ПК-4</b>	способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов





	<b>ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО</b> <i>(тестирование)</i>	<b>Контролируемая компетенция</b>
	<b>Вариант 1</b>	
<b>1.</b>	<b>Какое определение понятия "проектирование" Вы считаете правильным?</b> 1. Совокупность работ, включающих расчеты и моделирование 2. Совокупность работ, направленных на получение принципиального решения или облика будущего изделия 3. Совокупность работ, имеющих целью создание, преобразование и представление в принятой форме образа некоторого еще не существующего объекта 4. Совокупность работ, имеющих целью обосновать принятые конструктивные решения	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
<b>2.</b>	<b>Верным является выражение:</b> 1. Информационные технологии - это составная часть	<b>ОПК-7, ПК-4</b>

	<p>САПР</p> <p>2. Информационные технологии и САПР - это два самостоятельных и независимо существующих явлений</p> <p>3. САПР - это один из объектов информационных технологий</p> <p>4. Все ответы верны</p>	
3.	<p><b>Что такое автоматизированное проектирование технического объекта?</b></p> <p>1. Процесс создания описания, необходимого для построения в заданных условиях еще не существующего объекта, на основании первичного описания этого объекта</p> <p>2. Процесс создания описания, необходимого для построения в заданных условиях еще не существующего объекта, на основании первичного описания этого объекта, осуществляемый человеком</p> <p>3. Процесс создания описания, необходимого для построения в заданных условиях еще не существующего объекта, на основании первичного описания этого объекта, осуществляемый путем взаимодействия человека и ЭВМ</p> <p>4. Процесс создания описания, необходимого для построения в заданных условиях еще не существующего объекта, на основании первичного описания этого объекта, осуществляемый только ЭВМ без непосредственного участия человека</p>	ОПК-7, ПК-4
4.	<p><b>Перечень каких программ входит в состав машиностроительной системы автоматизированного проектирования КОМПАС?</b></p> <p>1. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-API</p> <p>2. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-АВТОПРОЕКТ</p> <p>3. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-ШТАМП</p> <p>4. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ</p>	ОПК-7, ПК-4
5.	<p><b>Аббревиатурой САД обозначаются:</b></p> <p>1. Средства собственного проектирования</p> <p>2. Средства инженерного анализа</p> <p>3. Геоинформационные системы</p> <p>4. Средства подготовки автоматизированного производства</p>	ОПК-7, ПК-4
6.	<p><b>В чем заключается основное функциональное</b></p>	ОПК-7, ПК-4

	<p><b>предназначение <i>Панели свойств</i> системы КОМПАС-3D при создании в ней любого типового документа?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В управлении ходом выполнения той или иной команды системы</li> <li>2. В отображении различных подсказок, сообщений и запросов системы в процессе работы</li> <li>3. В отображении параметров текущего состояния активного документа системы</li> <li>4. В отображении, вводе и редактировании параметров команды в процессе ее выполнения</li> </ol>	
7.	<p><b>Аббревиатурой САЕ обозначаются:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средства собственно проектирования</li> <li>2. Средства инженерного анализа</li> <li>3. Геоинформационные системы</li> <li>4. Средства подготовки автоматизированного производства</li> </ol>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
8.	<p><b>Локальные вычислительные сети относятся к:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Математическому обеспечению САПР</li> <li>2. Информационному обеспечению САПР</li> <li>3. Программному обеспечению САПР</li> <li>4. Техническому обеспечению САПР</li> </ol>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
9.	<p><b>Расчетный модуль APM Slieder относится к средствам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAD</li> <li>2. CAM</li> <li>3. CAE</li> <li>4. PDM</li> </ol>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
10.	<p><b>Для определения в КОМПАС- 3D параметров чертежа необходимо воспользоваться панелью:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вид</li> <li>2. Вставка</li> <li>3. Сервис</li> <li>4. Инструменты</li> </ol>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>

11.	<p><b>Прямая задача моделирования кинематики состоит в том, чтобы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По известным усилиям и характеристикам приводов определить скорости и траектории движения элементов механизма</li> <li>2. По известной или заданной траектории и скорости движения одного из звеньев определить траектории и скорости остальных, а также силовые характеристики приводов</li> <li>3. Определить работоспособность механизма, отсутствие заклинивания и столкновения звеньев</li> <li>4. Нет верного ответа</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
12.	<p><b>С помощью КОМПАС- LT невозможно создать документ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Компас-чертеж</li> <li>2. Компас-деталь</li> <li>3. Компас-фрагмент</li> <li>4. Компас-сборка</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
13.	<p><b>Для расчета и проектирования кулачковых механизмов используется модуль:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APM WinScrew</li> <li>2. APM WinCam</li> <li>3. APM WinTruss</li> <li>4. APM WinSlider</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
14.	<p><b>Какие из ниже перечисленных функций не относятся к объектам редактирования?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Зеркальное отображение</li> <li>2. Мультитекст</li> <li>3. Перемещение</li> <li>4. Копирование</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
15.	<p><b>Что такое 3-d моделирование?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание разрезов в трех проекциях</li> <li>2. Создание пространственного объекта</li> <li>3. Создание плоского чертежа</li> <li>4. Все ответы верны</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
16.	<p><b>При создании прикладных библиотек в КОМПАС- 3D применяется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Иерархическая параметризация</li> <li>2. Табличная параметризация</li> <li>3. Вариационная параметризация</li> <li>4. Геометрическая параметризация</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

17.	<p><b>Первоначально создаваемая сборка в КОМПАС-3D является исходной информацией для выполнения последующей детализации при проектировании:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снизу вверх</li> <li>2. Направленном</li> <li>3. Сверху вниз</li> <li>4. Нет верного ответа</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
18.	<p><b>Для ввода текста на поле чертежа в КОМПАС- 3D необходимо войти в меню:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор</li> <li>2. Вставка</li> <li>3. Инструменты</li> <li>4. Сервис</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
19.	<p><b>Файл Фрагмента в КОМПАС- 3D имеет расширение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dwg</li> <li>2. cdw</li> <li>3. m3d</li> <li>4. frw</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
20.	<p><b>Какие действия необходимо предпринять, чтобы в Контекстном меню системы КОМПАС-3D после вызова его в Дереве построения трехмерной модели сборочного узла, стало доступной для использования операция «Разместить эскиз»?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Показать скрытый эскиз в Дереве построения модели</li> <li>2. Включить в расчет выделенный в Дереве построения модели эскиз</li> <li>3. Удалить параметрические связи и ограничения, наложенные системой на геометрические элементы выделенного в Дереве построения эскиза</li> <li>4. Отключить фиксацию компонента трехмерной модели сборочного узла, которому принадлежит выделенный в Дереве построения модели эскиз</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4



21.	<p>При использовании каких команд, расположенных на <i>Панели инструментов Редактирование сборки</i>, в системе КОМПАС-3D можно задействовать режимом контроля соударений компонентов трехмерной модели сборочного узла?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Команда <b>Переместить компонент, Повернуть компонент, Повернуть компонент вокруг оси, Повернуть компонент вокруг точки</b></li> <li>2. Команда <b>Переместить компонент, Повернуть компонент и Повернуть компонент вокруг оси</b></li> <li>3. Команда <b>Переместить компонент и Повернуть компонент</b></li> <li>4. Команда <b>Переместить компонент</b></li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
22.	<p><b>Модуль APM WinBear предназначен для расчета:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неидеальных подшипников качения</li> <li>2. Радиальных подшипников, работающих в режиме жидкостного трения</li> <li>3. Радиальных подшипников, работающих в режиме полужидкостного трения</li> <li>4. Упорных подшипников (подпятники), работающих в режиме жидкостного трения</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
23.	<p><b>В системе КОМПАС 3D невозможно построение фаски:</b> <b>Выберите несколько из 4 вариантов ответа:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По длине и углу</li> <li>2. По двум длинам</li> <li>3. По двум углам</li> <li>4. По величине гипотенузы</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
24.	<p><b>Для создания выноски в КОМПАС -3D нужно воспользоваться командой:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> </div>	ОПК-7, ПК-4
25.	<p><b>В чем заключаются отличия между фрагментом и листом чертежа в КОМПАС- 3D?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополнительные виды</li> <li>2. Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополнительные виды и слои</li> <li>3. Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

	<p>(рамка, основная надпись, знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополнительные виды и ассоциативно связанные элементы чертежа</p> <p>4. Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополнительные виды и объекты спецификации</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<i><b>Вариант 2</b></i>		
1.	<p><b>Чем обусловлен итерационный характер проектирования?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разделением проектных работ между группами проектировщиков</li> <li>2. Недостаточной определенностью исходных данных</li> <li>3. Недостаточной производительностью вычислительных средств в используемых САПР</li> <li>4. Применением нисходящего стиля проектирования</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
2.	<p><b>К основным целям автоматизированного проектирования не относится:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращение трудоемкости проектирования</li> <li>2. Улучшение качества проектирования</li> <li>3. Сокращение трудоемкости адаптации к условиям эксплуатации</li> <li>4. Все варианты верны</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
3.	<p><b>Формализация процессов автоматизированного проектирования относится к</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Математическому обеспечению САПР</li> <li>2. Информационному обеспечению САПР</li> <li>3. Программному обеспечению САПР</li> <li>4. Техническому обеспечению САПР</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
4.	<p><b>Графический редактор Компас 3D относится к средствам</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAD</li> <li>2. CAM</li> <li>3. CAE</li> <li>4. PDM</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

5.	<p><b>Для вставки текста на чертеж в Компас 3D необходимо воспользоваться панелью:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вид</li> <li>2. Вставка</li> <li>3. Сервис</li> <li>4. Инструменты</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
6.	<p><b>Преимущественное применение в САЕ-системах получили методы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аналитические</li> <li>2. Графические</li> <li>3. Численные</li> <li>4. Нет верного ответа</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
7.	<p><b>Нагрузочная способность проектируемой клиноременной передачи при вводе исходных данных задается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вращающим моментом на ведомом валу передачи</li> <li>2. Вращающим моментом на ведущем валу передачи</li> <li>3. Мощностью на ведомом валу передачи</li> <li>4. Мощностью на ведущем валу передачи</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
8.	<p><b>Первым шагом при расчете вала с помощью АРМ Schaft является:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выбор материала</li> <li>2. Приложение действующих нагрузок, сил и моментов</li> <li>3. Определение геометрии вала</li> <li>4. Указание опор вала</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
9.	<p><b>Для расчета и проектирования соединений используется модуль:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. АРМ WinSchaft</li> <li>2. АРМ WinTrans</li> <li>3. АРМ WinTruss</li> <li>4. АРМ WinSlider</li> <li>5. АРМ WinJoint</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
10.	<p><b>Модуль АРМ WinBear предназначен для расчета:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неидеальных подшипников качения</li> <li>2. Радиальных подшипников, работающих в режиме жидкостного трения</li> <li>3. Радиальных подшипников, работающих в режиме полужидкостного трения</li> <li>4. Упорных подшипников (подпятники), работающих в режиме жидкостного трения</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4



11.	<p><b>Сборка в КОМПАС- 3D – это:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сборочная модель, включающая несколько деталей</li> <li>2. Сборочный чертеж узла или изделия</li> <li>3. Файл, содержащий несколько отдельных деталей, с описанием того, как они взаимно расположены</li> <li>4. Файл, содержащий сборочный чертеж узла или изделия</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
12.	<p><b>Приведенная на рисунке панель инструментов КОМПАС- 3D называется:</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стандартная</li> <li>2. Компактная</li> <li>3. Панель свойств</li> <li>4. Вспомогательная геометрия</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
13.	<p><b>Файл Спецификации в КОМПАС- 3D имеет расширение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dwg</li> <li>2. cdw</li> <li>3. m3d</li> <li>4. frw</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
14.	<p><b>Определите, с помощью какой операции выполнена деталь?</b></p>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выдавливание</li> <li>2. Вращение</li> <li>3. Кинематическая операция</li> <li>4. Операция по сечениям</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
15.	<p><b>Выберите методику проведения для осуществления проектировочного и проверочного расчетов механических передач вращения в АРМ WinMachine, АРМ Trans:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выбор типа передачи, выбор типа расчета, ввод основных данных, ввод дополнительных данных, выполнение расчета, выбор элемента передачи для черчения</li> <li>2. Выбор типа передачи, выбор типа расчета, выполнение расчета, выбор элемента передачи для черчения</li> <li>3. Выбор типа передачи, ввод основных данных, ввод дополнительных данных, выполнение расчета, выбор</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

	<p>элемента передачи для черчения</p> <p>4. Нет верного ответа</p>	
16.	<p><b>С какой целью используется модуль APM WinMachine APM Bear?</b></p> <p>1. Расчет подшипников качения</p> <p>2. Расчет валов</p> <p>3. Расчет шариковой винтовой и планетарной винтовой передачи</p> <p>4. Все ответы верны</p>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
17.	<p><b>Какие разновидности массива и из каких ранее построенных элементов (компонентов) трехмерной модели детали или сборочного узла могут служить прототипом для создания в системе КОМПАС-3D массива компонентов по образцу для текущей трехмерной модели сборочного узла?</b></p> <p>1. Массив по прямоугольной сетке, массив по концентрической сетке и массив вдоль кривой любых (стандартных и нестандартных) компонентов трехмерной модели сборочного узла</p> <p>2. Массив по прямоугольной сетке, массив по концентрической сетке и массив вдоль кривой любых элементов трехмерной модели детали входящей в состав 3D-модели сборочного узла</p> <p>3. Массив по прямоугольной сетке и массив по концентрической сетке нестандартных компонентов трехмерной модели сборочного узла</p> <p>4. Массив по концентрической сетке и массив вдоль кривой любых элементов трехмерной модели детали и стандартных компонентов, входящих в состав 3D-модели сборочного узла</p>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
18.	<p><b>Какие элементы трехмерной модели детали могут участвовать в сопряжениях с другими компонентами трехмерной модели сборочного узла в системе КОМПАС-3D 9.0?</b></p> <p>1. В сопряжениях могут участвовать грани, ребра, вершины детали, графические объекты в эскизах, вспомогательные плоскости, вспомогательные оси, линии разъема, а также пространственные кривые компонентов сборки</p> <p>2. В сопряжениях могут участвовать грани, ребра, вершины детали, графические объекты в эскизах, вспомогательные плоскости, вспомогательные оси, а также линии разъема компонентов сборки</p> <p>3. В сопряжениях могут участвовать грани, ребра, вершины детали, графические объекты в эскизах, а также</p>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>


	<p>вспомогательные плоскости и оси компонентов сборки</p> <p><b>4.</b> В сопряжениях могут участвовать грани, ребра, вершины детали, а также графические объекты в эскизах компонентов сборки</p>	
<b>19.</b>	<p><b>Чертеж, содержащий ассоциативные виды, называется ассоциативным чертежом. Доступно создание следующих видов:</b></p> <p><b>1.</b> Стандартный вид (спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева), произвольный вид (вид произвольной модели в произвольной ориентации), проекционный вид (вид по направлению, указанному относительно другого вида), вид по стрелке, разрез/сечение (простой, ступенчатый, ломаный), выносной элемент, местный вид, местный разрез</p> <p><b>2.</b> Стандартный вид (спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева), произвольный вид (вид произвольной модели в произвольной ориентации), проекционный вид (вид по направлению, указанному относительно другого вида), вид по стрелке</p> <p><b>3.</b> Стандартный вид (спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева), произвольный вид (вид произвольной модели в произвольной ориентации)</p> <p><b>4.</b> Нет верного ответа</p>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>
<b>20.</b>	<p><b>Дайте определение понятия детали в КОМПАС-3D:</b></p> <p><b>1.</b> Объединяет модели деталей, подборок и стандартных изделий, содержащих информацию о взаимном положении этих компонентов и зависимостях между параметрами их элементов</p> <p><b>2.</b> Деталь в КОМПАС-3D - трехмерная модель, включающая одно или несколько тел</p> <p><b>3.</b> Располагается в одной из ортогональных плоскостей координат, на плоской грани существующего тела или во вспомогательной плоскости, положение которой задано пользователем</p> <p><b>4.</b> Трехмерная модель, включающая одно или несколько тел</p>	<b>ОПК-7, ПК-4</b>

21.	<p><b>В чем заключается основное функциональное предназначение Панели свойств системы КОМПАС-3D при создании в ней любого типового документа?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В управлении ходом выполнения той или иной команды системы</li> <li>2. В отображении различных подсказок, сообщений и запросов системы в процессе работы</li> <li>3. В отображении параметров текущего состояния активного документа системы</li> <li>4. В отображении, вводе и редактировании параметров команды в процессе ее выполнения</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
22.	<p><b>С помощью КОМПАС- LT невозможно создать документ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Компас-чертеж</li> <li>2. Компас-деталь</li> <li>3. Компас-фрагмент</li> <li>4. Компас-сборка</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
23.	<p><b>Аббревиатурой САД обозначаются:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средства собственного проектирования</li> <li>2. Средства инженерного анализа</li> <li>3. Геоинформационные системы</li> <li>4. Средства подготовки автоматизированного производства</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
24.	<p><b>Перечень каких программ входит в состав машиностроительной системы автоматизированного проектирования КОМПАС?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-API</li> <li>2. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-АВТОПРОЕКТ</li> <li>3. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-ШТАМП</li> <li>4. КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-VIEWER, КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

25.	<p><b>Выберите последовательность этапов выполнения расчетов при проектировочном расчете двухступенчатого цилиндрического редуктора в модуле APM Drive:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создать кинематическую схему, создать вал, выбрать зубчатую передачу, выбрать подшипники, указание входа и выхода системы, регенерировать чертеж</li> <li>2. Выбрать тип расчета редуктора, создать кинематическую схему, создать вал, выбрать зубчатую передачу, выбрать подшипники, указание входа и выхода системы, регенерировать чертеж</li> <li>3. Выбрать тип расчета редуктора, создать кинематическую схему, создать вал, выбрать зубчатую передачу, выбрать подшипники, регенерировать чертеж</li> <li>4. Создать кинематическую схему, выбрать зубчатую передачу, указание входа и выхода системы, регенерировать чертеж</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

<i>Вариант 3</i>		
1.	<p><b>К средствам САПР относятся:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средства собственного проектирования</li> <li>2. Средства инженерного анализа</li> <li>3. Средства подготовки анализируемого производства</li> <li>4. Средства управления документооборотом</li> <li>5. Все выше перечисленные средства</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
2.	<p><b>Аббревиатурой PDM обозначаются</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средства управления документооборотом</li> <li>2. Средства инженерного анализа</li> <li>3. Средства подготовки автоматизированного производства</li> <li>4. Все выше перечисленные средства</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
3.	<p><b>К основным целям автоматизированного проектирования относится:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращение трудоемкости проектирования</li> <li>2. Улучшение качества представления результатов проектирования</li> <li>3. Оптимизация жизненного цикла продукта</li> <li>4. Сокращение трудоемкости адаптации к условиям эксплуатации</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
4.	<p><b>Языки программирования относятся к:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Математическому обеспечению САПР</li> <li>2. Информационному обеспечению САПР</li> <li>3. Программному обеспечению САПР</li> <li>4. Техническому обеспечению САПР</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

5.	<p><b>В автоматическом режиме можно получить:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Из КОМПАС-3D-детали --- КОМПАС-3D-чертеж</li> <li>2. Из КОМПАС-3D-чертежа --- КОМПАС-3D-деталь</li> <li>3. Из КОМПАС-3D-сборки --- КОМПАС-3D-деталь</li> <li>4. Из КОМПАС-3D-чертежа --- КОМПАС-3D-сборка</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
6.	<p><b>Метод конечных элементов относится к средствам:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CAD</li> <li>2. CAM</li> <li>3. CAE</li> <li>4. PDM</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
7.	<p><b>Нагрузочная способность проектируемой в APM WinMachine зубчатой передачи при вводе исходных данных задается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вращающим моментом на ведомом валу передачи</li> <li>2. Вращающим моментом на ведущем валу передачи</li> <li>3. Мощностью на ведомом валу передачи</li> <li>4. Мощностью на ведущем валу передачи</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
8.	<p><b>Нагрузочная способность проектируемой в APM WinMachine червячной передачи при вводе исходных данных задается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вращающим моментом на ведомом валу передачи</li> <li>2. Вращающим моментом на ведущем валу передачи</li> <li>3. Мощностью на ведомом валу передачи</li> <li>4. Мощностью на ведущем валу передачи</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
9.	<p><b>Для расчета и проектирования червячных передач используется модуль:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APM WinSchaft</li> <li>2. APM WinTrans</li> <li>3. APM WinTruss</li> <li>4. APM WinSlider</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
10.	<p><b>Метод конечных элементов применен в расчетном модуле</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. APM WinTrans</li> <li>2. APM WinBear</li> <li>3. APM WinPlain</li> <li>4. APM WinTruss</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

11.	<p><b>Построение эскизов с наложением на объекты эскиза различных параметрических связей и наложение ограничений в виде системы уравнений, определяющих зависимость между параметрами, называется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Независимая параметризация</li> <li>2. Табличная параметризация</li> <li>3. Вариационная параметризация</li> <li>4. Геометрическая параметризация</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
12.	<p><b>Приведенная на рисунке панель инструментов КОМПАС-3D 3D называется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стандартная</li> <li>2. Компактная</li> <li>3. Панель свойств</li> <li>4. Вспомогательная геометрия</li> </ol> 	ОПК-7, ПК-4
13.	<p><b>Файл чертежа в КОМПАС-3D 3D имеет расширение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dwg</li> <li>2. cdw</li> <li>3. m3d</li> <li>4. frw</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
14.	<p><b>В чем заключается основное функциональное предназначение программы КОМПАС-3D?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В разработке и автоматизированном проектировании чертежно-конструкторской документации любой степени сложности</li> <li>2. В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотельных параметрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой степени сложности</li> <li>3. В разработке и автоматизированном проектировании технологических процессов для различных видов производств или «сквозных» техпроцессов, включающих операции разных производств</li> <li>4. В разработке и автоматизированном проектировании типовых и оригинальных конструкций штампов и пресс-форм для различных операций холодной листовой штамповки</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

15.	<p><b>Какие типовые документы можно разрабатывать в программе КОМПАС-3D?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ</li> <li>2. Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ, деталь, сборку</li> <li>3. Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ, технологическую карту производства, график ППР</li> <li>4. Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ, штамп, пресс-форму</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
16.	<p><b>Возможно, ли в системе КОМПАС-3D создать многолистовой чертеж?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да, возможно, но только с вертикальным расположением дополнительных листов чертежа</li> <li>2. Да, возможно, но только с горизонтальным расположением дополнительных листов чертежа</li> <li>3. Да, возможно, с любым расположением дополнительных листов чертежа</li> <li>4. Нет, невозможно</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
17.	<p><b>Каким цветом на листе чертежа или фрагмента в системе КОМПАС-3D по умолчанию отображаются сплошные толстые (основные) линии, тонкие штриховые линии, тонкие штрихпунктирные (осевые) линии и сплошные утолщенные линии?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Синим, черным, оранжевым и бирюзовым соответственно</li> <li>2. Черным, синим, бирюзовым и красным соответственно</li> <li>3. Красным, бирюзовым, черным и синим соответственно</li> <li>4. Бирюзовым, красным, синим и черным соответственно</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
18.	<p><b>С использованием каких команд должен быть вычерчен замкнутый прямоугольный контур на листе чертежа КОМПАС-3D, чтобы команды Фаска на углах объекта и Скругление на углах объекта на <i>Панели инструментов</i> Геометрия стали доступными для дальнейшего использования?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. При помощи команд <b>Отрезок, Параллельный отрезок</b> или <b>Перпендикулярный отрезок</b></li> <li>2. При помощи команд <b>Непрерывный ввод объектов, Линия</b> и <b>Ломанная</b></li> <li>3. При помощи команд <b>Прямоугольник, Прямоугольник по центру и вершине, Многоугольник</b></li> <li>4. При помощи любых вышеперечисленных команд</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4



19.	<p><b>Какие типы технологических обозначений можно наносить и редактировать на чертежах и фрагментах в системе КОМПАС-3D?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы</li> <li>2. Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия разреза/сечения, стрелка взгляда, выносной элемент</li> <li>3. Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия разреза/сечения, стрелка взгляда, выносной элемент, осевая линия, автоосевая</li> <li>4. Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия разреза/сечения, стрелка взгляда, выносной элемент, осевая линия, автоосевая, волнистая линия и линия с изломом</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
20.	<p><b>На какой панели осуществляется ввод параметров объектов при их построении или редактировании?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Панель свойств</li> <li>2. Стандартная</li> <li>3. Компактная</li> <li>4. Свойства</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
21.	<p><b>Какие параметры можно задавать при построении фасок, сопряжений?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Радиус/диаметр сопряжения</li> <li>2. Угол и длина одной фаски, длина двух фасок, радиус/диаметр сопряжения</li> <li>3. Угол и длина одной фаски, длина двух фасок, радиус сопряжения</li> <li>4. Угол и длина одной фаски</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
22.	<p><b>Положительное направление углов в КОМПАС-3D:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Против часовой стрелки</li> <li>2. По часовой стрелке</li> <li>3. Все варианты верны</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
23.	<p><b>Какие виды документов нельзя создать в КОМПАС-3D?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Чертеж</li> <li>2. Эскиз</li> <li>3. Спецификация</li> <li>4. Сборка</li> <li>5. Модель</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

24.	<p><b>Расчет каких механических передачи позволяет выполнить АРМ WIN Machine?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Цилиндрические прямозубые и косозубые</li> <li>2. Конические, цилиндрические, ременные, червячные, цепные</li> <li>3. Ременные, червячные, цепные</li> <li>4. Конические, червячные, цилиндрические</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4
25.	<p><b>Какие виды расчетов выполняются при АРМ WINMachine расчете прямозубого зубчатого внешнего зацепления?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверочный и проектировочный</li> <li>2. Проверочный</li> <li>3. Проектировочный</li> <li>4. Момент изгиба</li> </ol>	ОПК-7, ПК-4

**Разработчик**

**А.Я. Сарафанова**, доцент каф.ТМиО