

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 18.05.2023 14:00:36

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d45d7e3e1e499659da8109ba78

**Министерство науки и высшего образования РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского»  
ЗГУ**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ<sup>1</sup>  
по дисциплине**

**«Комплексная переработка минерального сырья»**

**Факультет: Горно-технологический (ГТФ)**

**Направление подготовки: 22.04.02 «Металлургия»**

**Направленность (профиль): Металлургия цветных металлов**

**Уровень образования: магистратура**

**Кафедра «Металлургии цветных металлов»**

наименование кафедры

**Разработчик ФОС:**

Доцент кафедры МЦМ, к.г.н.,  
доцент

(должность, степень, ученое звание)

**А.А. Черемисин**

(подпись)

(ФИО)

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № 9 от «20» 05 2022 г.

Заведующий кафедрой

**O.B. Носова**

<sup>1</sup> В данном документе представлены типовые оценочные средства. Полный комплект оценочных средств, включающий все варианты заданий (тестов, контрольных работ и др.), предлагаемых обучающемуся, хранится на кафедре в бумажном и электронном виде.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы**

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
Универсальные компетенции	
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Выбирает правила командной работы и способы мотивации членов команды, а также стиль управления работой команды в соответствии с производственными ситуациями

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Формируемая компетенция	Наименование оценочного средства	Показатели оценки
Классификация техногенного сырья. Источники образования техногенного сырья	УК-3	Тестовые задания	Решение теста
Первичная обработка. Подготовка сырья к последующей переработке	УК-3	Тестовые задания	Решение теста
Пирометаллургические методы переработки техногенного сырья	УК-3	Тестовые задания	Решение теста
Гидрометаллургические методы переработки техногенного сырья	УК-3	Тестовые задания	Решение теста
Способы переработки техногенного сырья, содержащего благородные металлы	УК-3	Тестовые задания	Решение теста
Оборотное водоснабжение. Очистка сточных вод	УК-3	Тестовые задания	Решение теста
Технико-экономическое обоснование рациональной схемы переработки техногенного сырья	УК-3	Тестовые задания	Решение теста

**1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций**

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисциплины (таблица 3).

Таблица 3 – Технологическая карта

	Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
<i><b>Промежуточная аттестация в форме «Зачета с оценкой»</b></i>				
	Итоговое тестирование	По окончанию обучения по дисциплине	от 0 до 5 баллов	Зачет/Незачет с оценкой
	ИТОГО:	-	___ баллов	-

**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине:**  
Пороговый (минимальный) уровень для аттестации в форме зачета – 75 % от максимально возможной суммы баллов  
Зачет с оценкой выставляется при сдаче студентом всех итоговых заданий по темам и прохождения итогового собеседования

**2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы**

**2.1 Задания для текущего контроля успеваемости**

1. Минерал Церрусит ( $PbCO_3$ ) относится к:
  - Окисленные руды
  - Медно-цинковые руды
  - Вкрашенные руды
  - Богатые руды
2. Предварительная операция восстановительной плавки свинцового концентрата – это:
  - Реакционная плавка
  - Шахтная плавка
  - Сульфидирующий обжиг
  - Агломерационный обжиг

3. Каким бывает шлак по микроструктуре?
- Прозрачный
  - Матовый
  - Стекловидный
  - Каменный
4. Какой сплав называется латунью?
- Cu=60%, Zn=40%
  - Cu= 90%, Zn=10%
  - Cu=65%, Zn=20%, Ni=15%
  - Cu=60%, Zn=15%, Ni=25%
5. Какой из этих процессов не происходит при шахтной плавке свинцового агломерата?
- Восстановление
  - Сульфидирование
  - Осаждение
  - Окисление
6. Какой пирометаллургический метод используется при получении цинка?
- Электролиз расплавов
  - Дистилляционный метод
  - Реакционная плавка
  - Окислительная плавка
7. В виде каких соединений свинец не может присутствовать в агломерате?
- Сульфата PbSO<sub>4</sub>
  - Силикатов mPbO · nSiO<sub>2</sub>
  - Ферритов xPbO · yFe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
  - Сульфита свинца PbSO<sub>3</sub>
8. Каково содержание меди в черновом свинце после операции грубого обезмеживания?
- 5%
  - 0,5%
  - 0,05%
  - 0,005%
9. Сфалерит (ZnS) окисляется по реакции:
- ZnS + 3O<sub>2</sub> = ZnO + 2SO<sub>2</sub>
  - 3ZnS + 4O<sub>2</sub> = 4ZnO + 4SO<sub>2</sub>
  - 2ZnS + 3O<sub>2</sub> = 2ZnO + 2SO<sub>2</sub>
  - ZnS + 3O<sub>2</sub> = 2ZnO + 7SO<sub>2</sub>
10. Какой из следующих способов относится к рафинированию цинка?
- Окисление
  - Сульфидирование
  - Раскиесление
  - Ректификация

11. Что при гидрометаллургии цинка выделяется на аноде?

- а) Водород
- б) Вода
- в) Кислород
- г) Цинк

12. Процесс растворения в жидком растворителе одного или нескольких составляющих твёрдого материала – это:

- а) Азотирование
- б) Карбонизация
- в) Выщелачивание
- г) Обезмеживание

13. Минерал Сфалерит ( $ZnS$ ) относится к:

- а) Медно-цинковые руды
- б) Смешенные руды
- в) Окисленные руды
- г) Сульфидные руды

14. Классический вариант реакционной плавки – это:

- а) Горновая плавка
- б) Шахтная плавка
- в) Плавка в КС
- г) Восстановительная плавка

15. Наличие каких примесей из ниже перечисленных являются нежелательными для операции выщелачивания?

- а) Сульфаты
- б) Ферриты
- в) Силикаты
- г) Оксиды

16. Какими свойствами обладают сплавы цинка с алюминием?

- а) Сверхпрочностью
- б) Сверхпластичностью
- в) Легкостью
- г) Устойчивостью к истиранию

17. При пирометаллургической переработке цинкового концентрата, одним из продуктов является Раймовка. Что это такое?

- а) Продукт конденсации паров
- б) Цинк, содержащий примеси от 1 до 5%
- в) Отходящие газы
- г) Твердый остаток после дистилляции

18. Целью обжига цинковых концентратов является:

- а) подготовка материала к разбавлению его кислотой
- б) подготовка материала к дальнейшей переработке
- в) извлечь металлы платиновой группы
- г) сделать пульпу

19. Железо в процессе обжига цинковых концентратов может присутствовать в виде:
- а) чистого металла
  - б) гидроксида
  - в) сложного соединения, представленного сульфидами железа и цинка
  - г) оксида
20. Каким способом выполняется выплавка и очистка цинковых концентратов?
- а) Термическим
  - б) Восстановительным
  - в) Окислительным
  - г) Нейтрализацией
21. Медно-цинковые руды являются:
- а) Полиметаллическими рудами
  - б) Монометаллическими рудами
  - в) Медными рудами
  - г) Цинковыми рудами
22. Потери, при которых шлаковая фаза механически увлекает за собой капельки металла и штейна, это:
- 1. Химические потери
  - 2. Физические потери
  - 3. Физико-химические потери
  - 4. Механические потери
23. Целю шахтной плавки является:
- а) Более полное извлечение меди в черновой металл
  - б) Более полное извлечение цинка в черновой металл
  - в) Более полное извлечение свинца в черновой металл
  - г) Более полное извлечение металлов платиновой группы
24. Чем отличается штейн от файнштейна?
- а) В штейне содержится 2-3% сульфида железа
  - б) В штейне содержится на 2-3% больше ценных металлов
  - в) В файнштейне нет примесей
  - г) В файнштейне содержится 2-% сульфида железа
25. Чем обусловлен выбор серной кислоты как растворителя в выщелачивании цинка?
- а) Хорошей растворимостью в ней всех компонентов, кроме цинка
  - б) Хорошей растворимостью в ней пустой породы
  - в) Хорошей растворимостью в ней флюсов
  - г) Хорошей растворимостью с ней оксида цинка
26. Черновой свинец:
- а) Не содержит примесей
  - б) Всегда содержит небольшое количество примесей
  - в) Такого металла нет
  - г) Содержит 50% примесей
27. Какова роль шлака в окислительном рафинировании?
- 1. Разделяет два металла
  - 2. Снижает температуру протекания процесса
  - 3. Отделяет металл от непосредственного контакта с атмосферой

4. Является флюсом в этом процессе

28. Каким требованиям должен удовлетворять агломерат для последующей плавки в шахтной печи?

- а) Иметь низкую температуру плавления
- б) Иметь высокую плотность
- в) Содержать мало серы, если не получают штейн
- г) Быть хрупким

29. Можно ли использовать свинцовые трубы в городской водопроводной сети?

- а) Да, но при этом их нужно покрывать эмалями
- б) Нет, потому что в водной среде свинец покрывается оксидной пленкой
- в) Да, потому что в водной среде свинец покрывается оксидной пленкой
- г) Нет, потому что он реагирует с водой, и она становится непригодна к питью

30. Чем отличается обжиг свинцовых концентратов (для последующей шахтной плавки) от цинковых концентратов (для выщелачивания)?

- а) При обжиге цинкового концентрата нужна большая температура
- б) Для шахтной плавки необходим окускованный пористый продукт
- в) При обжиге свинцовых концентратов требуется более высокая температура
- г) Для выщелачивания необходим окускованный пористый продукт

31. Цинк взаимодействует с концентрированной кислотой:

- а) Азотистой
- б) Азотной
- в) Сернистой
- г) Серновато-кислой

32. Для каких целей используют сплавы цинка с повышенным содержанием алюминия?

- а) Для создания антикоррозийных покрытий
- б) Для использования в условиях повышенной температуры
- в) Для получения отливок
- г) Для изготовления конструкционных материалов

33. При пиromеталлургической переработке цинкового концентрата одним из продуктов является Пусьера. Что это такое?

- а) Продукт конденсации паров
- б) Цинк, содержащий примеси от 1 до 5%
- в) Отходящие газы
- г) Твердый остаток после дистилляции

34. Почему нельзя в процессе восстановительной плавки восстанавливать FeO до Fe?

- а) Железо имеет температуру плавления меньше, чем у свинца
- б) FeO не восстанавливается оксидом углерода
- в) Железо реагирует со свинцом
- г) Железо нерастворимо в свинце

35. Задачей обжига цинковых концентратов является:

- а) перевести сульфиды цинка в оксиды
- б) перевести оксиды цинка в сульфиды
- в) избавится от пустой породы
- г) разбавить кислотой

36. По какой реакции при обжиге цинковых концентратов окисляются сульфиды железа:

- а)  $2\text{FeS}_2 + 5,5 \text{O}_2 = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 4 \text{SO}_2$
- б)  $2\text{FeS} + \text{O}_2 = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 4 \text{SO}_2$
- в)  $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 = \text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{SO}_2$
- г)  $2\text{FeS}_2 + 5,5 \text{O}_2 = \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4 \text{SO}_3$

37. Каким способом выполняется выплавка и очистка цинковых концентратов?

- а) Восстановительным
- б) Электролитическим
- в) Окислительным
- г) Нейтрализацией

38. В качестве восстановителей промышленность использует:

- 1. Кремнезем и воду
- 2. Водород и углерод
- 3. Металл и углерод
- 4. Кремнезем и водород

39. На чем основано гидролитическое осаждение примесей?

- а) На образование нерастворимого осадка соли
- б) На разложении водой соли с образованием нерастворимых гидроксидов
- в) На образование газообразных продуктов
- г) На разложение воды солью с образованием нерастворимых гидроксидов

40. Большой склонностью к переохлаждению (перегреванию) обладают:

- 1. Шлаки и пирротин
- 2. Кислые основания и металл
- 3. Кислые силикаты и кремнезем
- 4. Штейны и металлы

41. Содержание чего в шлаке может быть 85-90%:

- 1. Металл
- 2. Оксид
- 3. Гидроксид
- 4. Флюс

42. Как иначе называют обжиг цинковых концентратов?

- а) Сульфатизирующий обжиг
- б) Кислый обжиг
- в) Окислительный обжиг
- г) Агломерационный обжиг

43. Какие процессы относятся к гидрометаллургическим?

- 1. Хлорирующий обжиг
- 2. Обжиг в кипящем слое
- 3. Электролиз с растворимыми анодами
- 4. Агломерирующий обжиг

44. Электроосаждение цинка используют для:

- а) Перемешивания цинка с флюсом
- б) Выделения цинка из очищенного раствора
- в) Очистки раствора от примесей
- г) Электроррафинирования цинка

45. На чем основано грубое обезмеживание свинца?

- а) На большем сродстве меди к сере, чем у свинца
- б) На большем сродстве меди к кислороду, чем у свинца
- в) На уменьшении растворимости меди в свинце при понижении температуры
- г) На отделении цинка от примесей

46. К чему приводит слишком большое количество сульфидов в шихте агломерирующего обжига свинцового концентрата?

- а) Понижается температура обжига
- б) Изменяется плотность шихты
- в) Спекание происходит быстро задолго до полного окисления сульфидов
- г) Ускоряются химические реакции

47. Какой из данных оксидов свинца более устойчив при температуре более 600°C?

- а) Pb<sub>2</sub>O
- б) Pb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
- в) Pb<sub>3</sub>O<sub>4</sub>
- г) PbO

48. Оксид цинка является:

- а) Кислотным
- б) Основным
- в) Амфотерным
- г) Легкоплавким

49. Приведите реакцию сульфидирования, протекающей при восстановительной плавке.

- а) MeS + Fe = Me + FeS
- б) CO<sub>2</sub> + C = 2CO
- в) MeO + CO = Me + CO<sub>2</sub>
- г) 2Cu + PbS = Cu<sub>2</sub>S + Pb

50. При пирометаллургической переработке цинкового концентрата, одним из продуктов является Черновой цинк. Что это такое?

- а) Продукт конденсации паров
- б) Цинк, содержащий примеси от 1 до 5%
- в) Отходящие газы
- г) Твердый остаток после дистилляции

51. Основной реакцией, протекающей при обжиге цинковых концентратов, является:

- а) ZnS + O<sub>2</sub> = ZnO + 1,5SO<sub>2</sub> +Q
- б) ZnS + 2O<sub>2</sub> = ZnO + 2SO<sub>2</sub> +Q
- в) ZnS + 2,5 O<sub>2</sub> = 2ZnO + SO<sub>2</sub> +Q
- г) ZnS + 1,5 O<sub>2</sub> = ZnO + SO<sub>2</sub> +Q

52. Какая характеристика не соответствует способу обжига цинкового концентратов в печи кипящего слоя (КС)?

- а) Высокая производительность
- б) Стабильный режим обжига
- в) Высокое качество получаемого огарка
- г) Небольшая длительность компании печей КС

53. Минерал Галенит ( $PbS$ ) относится к:

- а) Вкрапленным рудам
- б) Медистым рудам
- в) Сульфидным рудам
- г) Богатым рудам

54. Виды восстановительного обжига:

1. Магнетизирующий и восстановительный
2. Кальцинирующий и восстановительный
3. Хлорирующий и агломерирующий
4. Фторирующий и магнетизирующий

55. Интервал температур, при котором очень вязкий шлак становится очень жидким, для кислых шлаков составляет:

1.  $20\text{-}30^{\circ}\text{C}$
2.  $50\text{-}100^{\circ}\text{C}$
3.  $150\text{-}250^{\circ}\text{C}$
4.  $200\text{-}300^{\circ}\text{C}$

56. На чем основано тонкое обезмеживание свинца?

- а) На большем сродстве меди к сере, чем у свинца
- б) На большем сродстве меди к кислороду, чем у свинца
- в) На уменьшении растворимости меди в свинце при понижении температуры
- г) На отделении цинка от примесей

57. Какая реакция протекает при кальцинирующем обжиге?

1.  $\text{NiS} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NiO} + \text{SO}_2$
2.  $\text{PbO} + \text{C} \rightarrow \text{Pb} + \text{CO}$
3.  $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
4.  $\text{ZnS} + 2\text{O}_2 = \text{ZnSO}_4$

58. Для чего в шихту агломерирующего обжига добавляют воду?

- а) Понижает вязкость
- б) Снижает запыленность
- в) Она повышает газопроницаемость
- г) Повышает температуру обжига

59. Сплавы цинка с марганцем обладают:

- а) Повышенной прочностью
- б) Легкостью
- в) Жидкотекучестью
- г) Сверхпластичностью

60. Во сколько стадий проводится ректификационная очистка свинца? \_\_\_\_\_

61. Предварительное удаление серы из угля не может осуществляться: \_\_\_\_\_

62. Извлечение одного или нескольких компонентов из растворов или твердых тел с помощью избирательных растворителей, называется: \_\_\_\_\_
63. Какая промышленность является крупным потребителем свинца? \_\_\_\_\_
64. Минерал сфалерит имеет формулу: \_\_\_\_\_
65. Взаимодействие свинца с элементами-аналогами (германий, олово) не образуют между собой твердых растворов, а дают: \_\_\_\_\_
66. Продуктами шахтной плавки являются: шлак, черновой свинец, штейн и \_\_\_\_\_
67. Продукт агломерирующего обжига, при плавке которого в шахтных печах не требуется добавка флюсов – это: \_\_\_\_\_
68. Наиболее распространенным способом получения свинца является \_\_\_\_\_
69. Рафинация, основанное на большем сродстве металла-примеси к сере, называется: \_\_\_\_\_
70. В шихте агломерирующего обжига содержится серы \_\_\_\_\_
71. Продукт металлургической плавки, который не содержит достаточного количества ценных компонентов, чтобы оправдать его дальнейшую обработку, называется: \_\_\_\_\_
72. Минерал галенит имеет формулу: \_\_\_\_\_
73. Кек – это: \_\_\_\_\_
74. В какой форме находится свинец в концентратах? \_\_\_\_\_
75. Целью агломерационного обжига свинцовых концентратов является: \_\_\_\_\_
76. Какова роль воды при агломерирующем обжиге? \_\_\_\_\_
77. Флюс – это: \_\_\_\_\_
78. . От чего очищают цинк методом ликвации? \_\_\_\_\_
79. Процессы восстановления соединений металлов другими металлами, обладающими значительно большим сродством к металлоиду, чем восстанавливаемый металл – это \_\_\_\_\_
80. Потери, при которых шлаковая фаза связывает оксиды извлекаемого металла – это: \_\_\_\_\_