Документ подписан простой элект Мийистерство науки и высшего образования РФ
Информация о вленеральное государственное бюджет ное образовательное учреждение ФИО: Игнатенко Виталий иванович
Должность: Проректор по образовательной деятельности и междежие подписания Замомярный государственный университет им. Н. М. Федоровского» Уникальный программный ключ:

а49ае343аf5448d45d7e3e1e499659da8109ba78

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине

«Конструкция и обслуживание металлургического оборудования»

$oldsymbol{\Phi}$ акультет: $\underline{\Gamma T \Phi}$
Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Направленность (профиль): «Цифровой инжиниринг и 3D-печать»
Уровень образования: <u>бакалавриат</u> Кафедра « <u>Металлургии, машин и оборудования</u> » наименование кафедры
Разработчик ФОС:
к.т.н., доцент
(должность, степень, ученое звание) (подпись) (ФИО)

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол № $\underline{2}$ от « $\underline{07}$ » $\underline{05}$ $\underline{2025}$ г.

Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Крупнов Л.В.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения
ПК-1	ПК-1.1
Способен составлять графики и карты технического обслуживания и ремонта металлургического оборудования	Проявляет навыки составления графика и карты технологического обслуживания и ремонта металлургических машин и вспомогательного оборудования
ПК-3	ПК-3.1
Способен проверять техническое состояние и остаточный ресурс металлургического оборудования и организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт	Осуществляет организацию осмотров и текущих ремонтов металлургического оборудования и определяет их остаточный ресурс

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемые	Формируемая	Наименование	
разделы (темы)	компетенция	оценочного	Показатели оценки
дисциплины		средства	
Общая характеристика	ПК-1	Список	Составление
плавильного производства	ПК-3	литературных	систематизированного
		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	
		задания	
Устройство и	ПК-1	Список	Составление
обслуживание	ПК-3	литературных	систематизированного
отражательных печей		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	
		задания	
Устройство и	ПК-1	Список	Составление
обслуживание	ПК-3	литературных	систематизированного
электрических печей		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	
		задания	

Устройство и	ПК-1	Список	Составление
обслуживание	ПК-1 ПК-3	литературных	систематизированного
мартеновских печей	THC 3	источников по	списка использованных
мартеновских печеи			
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	
V	TILC 1	задания	G
Устройство и	ПК-1	Список	Составление
обслуживание доменных	ПК-3	литературных	систематизированного
печей		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	
		задания	
Устройство и	ПК-1	Список	Составление
обслуживание шахтных	ПК-3	литературных	систематизированного
печей		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	
		задания	
Автогенная плавка	ПК-1	Список	Составление
	ПК-3	литературных	систематизированного
		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	-
		задания	
Устройство и	ПК-1	Список	Составление
обслуживание конверторов	ПК-3	литературных	систематизированного
		источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	, 1
		задания	
Курсовой проект	ПК-1	Список	Составление
Ttypeobon iipooki	ПК-3	литературных	систематизированного
	1110 5	источников по	списка использованных
		тематике,	источников, решение теста
		тестовые	mero mincos, pomenne reciu
		задания	
Экзамен	ПК-1	Решение всех	Решение всех тестовых
OKSAMICH	ПК-1 ПК-3		заданий по темам
	11IX - 3	тестовых	задании по темам
		заданий по	
		темам и заданий	
		КП	

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисциплины (таблица 3).

Таблица 3 – Технологическая карта

Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
Промежуточная аттестация в 7 семестре в форме «Экзамен»			
Тестовые задания	В течении обучения по дисциплине	от 0 до 5 баллов	От 3 до 5 баллов
ИТОГО:	-	баллов	-

Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
Промежуточная аттестация в 7 семест		пре в форме «Курс	совой проект»
Тестовые задания	В течении обучения по дисциплине	от 0 до 5 баллов	От 3 до 5 баллов
ИТОГО:	-	баллов	-


Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы


Задания для текущего промежуточной аттестации


Для очной формы обучения Задания для текущего контроля и сдачи экзамена по дисциплине

	ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО	Контролируемая
	(тестирование)	компетенция
4	Вариант 1	TIIC 1
1.	Укажите какой из приведенных ниже способов НЕ относится к	ПК-1
	овному способу производства стали.	ПК-3
a)	кислородно-конвертерный	
b)	электросталеплавильный	
c)	мартеновский	
d)	пирометаллургичесикй	
		ПК-1
2.	Укажите характеристики мартеновского процесса	ПК-3
a)	более низкими технико-экономическими показателями	
b)	значительным загрязнением окружающей среды	
c)	больший уровнем механизации	
d)	менее тяжелыми условиями труда.	
		THE A
•	TC -	ПК-1
3.	Какие химические соединения преобладают в нейтральных	ПК-3
	пеупорных материалах?	
a)	SiO2, Al2O3	
b)	CaO, MgO	
c)	Al2O3, Cr2O3	
d)	FeO, MgO	
4.	Какой способ получения металлов и сплавов, основан на том,	ПК-1 ПК-3
чт	необходимое тепло обеспечивается сжиганием топлива?	
a)	Химико-металлургический.	
b)	Гидрометаллургический.	
c)	Пирометаллургический.	
d)	Электрометаллургический.	
e)	Порошковой металлургии.	
		ПК-1
5.	Что служит основным топливом для доменной плавки?	ПК-3
a)	Мазут	
b)	Природный газ.	
c)	Доменный газ.	
d)	Кокс.	
e)	Каменный уголь.	
		ПК-1
6.	Где расположено сталевыпускное отверстие у мартеновской	ПК-3
печ		
a)	В передней стенке	
b)	В подине	
c)	В головке печи	

4)	D no wyor orowyc	
d)	В задней стенке	
e)	В своде	
		THE 1
7	Various approximation of the state of the st	ПК-1
7.	Каким огнеупорным материалом выкладывают подину	ПК-3
	овной мартеновской печи?	
a)	Шамотом	
b)	Динасом	
c)	Магнезитом	
d)	Кремнеземом	
e)	Глиноземом	
		ПК-1
8.	Что включает в себя шихта при выплавке стали в кислородном	ПК-3
кон	вертере?	
a)	Жидкий передельный чугун и скрап	
b)	Чушковый передельный чугун и скрап	
c)	Железная руда и твердый передельный чугун	
d)	Чушковый литейный чугун и скрап	
u)	Tymnobbin vinterinibin Tytyii ii enpun	
		ПК-1
9.	Какое количество электродов имеет дуговая плавильная	ПК-3
	стропечь?	TIK 3
a)	Один	
b)	Два	
c)	Три	
d)	Четыре	
		ПК-1
10.	Как загружают шихту в электродуговую печь?	ПК-3
a)	Через рабочее окно	
b)	Через летку	
c)	Сверху	
d)	Через желоб	
u)	Tepes mestoo	
		ПК-1
11.	Что является источником нагрева металла в индукционных	ПК-3
печа		_
a)	Вихревые токи	
b)	Электрическая дуга	
c)	Горение мазута	
d)	Горение кокса	
e)	Горение газа	
<i>C)</i>	1 openine rusu	
		ПК-1
12.	Как называется печь, представленная на рисунке	ПК-3
) F	1110 3







1-)	D	1
b)	В электропечах	
c)	В многоподовых цилиндрических печах	
d)	В отражательных печах	
e)	В конвертерах	
		TTC 1
22	П	ПК-1
23.	Из каких компонентов состоит в основном медный штейн?	ПК-3
a)	FeS, Cu2S	
b)	CuO, FeS	
c)	FeS, CaO	
d)	CaO, CuO	
24	TC V	ПК-1
24.	Какой способ разливки позволяет прокатывать стальные слитки	ПК-3
	уя блюминги и слябинги?	
a)	Сифонный	
b)	Сверху	
c)	Непрерывной разливки	
d)	смешанный	
2.5	T A	ПК-1
25.	Как называется узел доменной печи, представленный на	ПК-3
рису	нке?	
	Малый конус	
	Большой конус	


	ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО	Контролируемая
	(тестирование)	компетенция
	Вариант 2	
		ПК-1
1.	Какие огнеупорные материалы называют кислыми?	ПК-3
a)	Содержащие большое количество SiO ₂	
b)	Содержащие большое количество СаО	
c)	Содержащие большое количество MgO	
d)	Содержащие большое количество Al ₂ O ₃	
	•	
		ПК-1
2.	Укажите характеристики мартеновского процесса	ПК-3
a)	более низкими технико-экономическими показателями	
b)	значительным загрязнением окружающей среды	
c)	больший уровнем механизации	
d)	менее тяжелыми условиями труда.	
		ПК-1
3.	Какая сталеплавильная печь называется основной?	ПК-3

- \	П	
a)	Плавильное пространство которой выложено огнеупорами,	
1 \	содержащими глинозем (шамот)	
b)	Плавильное пространство которой выложено огнеупорами,	
	содержащими кремнезем (динас)	
c)	Плавильное пространство которой выложено огнеупорами,	
	содержащими CaO и MgO	
		ПК-1
4.	Каково назначение флюса в металлургическом производстве?	ПК-3
a)	Изготовление футеровки печи	
b)	Обогащение руды	
c)	Образование шлака	
d)	Окатывание	
_		ПК-1
5.	Каково назначение регенераторов в мартеновских печах?	ПК-3
a)	Подача топлива в плавильное пространство	
b)	Контроль за ходом плавки	
c)	Нагрев воздуха и газообразного топлива	
d)	Подача шихты в плавильное пространство	
_		ПК-1
6.	Каковы преимущества разливки стали сверху перед сифонной	ПК-3
_	ливкой?	
e)	Более чистая поверхность слитка	
f)	Выше производительность	
g)	Меньше количество неметаллических включений в слитке	
h)	Отсутствие плен оксидов и брызг металла, затвердевающих на стенках	
i)	изложницы	
_	Tr. U	ПК-1
7.	Какой сталеплавильный процесс позволяет получать сталь	ПК-3
	иболее высокого качества?	
a)	Конвертерный	
b)	Мартеновский	
c)	Электроплавильный	
		ПК-1
8.	Где производят огневое рафинирование меди?	ПК-3
a)	В ваннах	III J
b)	В электропечах	
c)	В многоподовых цилиндрических печах	
d)	В отражательных печах	
e)	В конвертерах	
C)	В конвертерах	
9.	Какие основные технологические процессы происходят при	ПК-1 ПК-3
	нвертировании медного штейна?	1118-3
a)	Удаление газов из расплава	
	Восстановление оксидов меди	
b)		
c)	Окисление сульфидов меди и железа	
d)	Восстановление оксидов железа	


10. Установите соответствие элементов конвертера вместимости с цифровыми обозначениями	а большой	ПК-1 ПК-3
voner.	1	
корпус	2	
опорное кольцо	3	
система шарнирных тяг подшипники	4	
навесные многодвигательные привода	5	
удерживающее устройство для восприятия реактивного момента	6	
редуктора		
экран	7	
	6	
11. Укажите какой тип электрической печи соответ описанию: «Нагрев металла происходит за счет излуче электрической дуги, образующейся между электродами расположенными горизонтально. Очаг высокой темпер находится на некотором расстоянии от металла, поэтом испарение последнего невелики. Кладка работает в оче условиях. Более половины тепла, излучаемого дугой, с на футеровку печи и, лишь отразившись от нее, достиг расплавленного металла. Футеровка печи испытывает тепловые нагрузки.» а) Печи прямого нагрева b) Печи косвенного нагрева c) Печи смешанного нагрева d) Плазменные печи	ения от и, ратуры му угар и ень тяжелых начала попадает гает	ПК-1 ПК-3
12. На рисунке к заданию приведена конструкция д сталеплавильной печи ДСП. Номером 1 на схеме	уговая	ПК-1 ПК-3


Варианты ответов: кожух; электродержатель; бадья с цепным дном; траверса; механизм подъема и поворота свода; рабочее окно; гидравлический цилиндр; ковш; зубчатая плита; сливной желоб; зубчатый

сегмент; свод.



16. Укажите какой тип электрической печи соответствует описанию: «Электроды печи расположены вертикально. Дуга горит между графитовым электродом и поверхностью металла. Область высокой температуры максимально приближена к поверхности металла. Передача тепла осуществляется как излучением от самой дуги, стен и свода печи, так и непосредственно при соприкосновении дуги и расплава. Свод печи защищен от воздействия дуг благодаря экранирующему действию электродов. Печи могут быть большой вместимости и производительности» а) Печи прямого нагрева b) Печи косвенного нагрева c) Печи смешанного нагрева d) Плазменные печи		ПК-1 ПК-3
17. На рисунке к заданию приведены конструкции от свода электродуговых печей. Укажите соответствие буке и типом механизма открывания свода. 1. С отворачивающимся сводом с опорой механизма отворота свода на люльку 2. С выкатным корпусом с передвижением по рельсам 3. С открывающимся сводом 4. С отворачивающимся сводом с опорой на отдельный фундамент	-	ПК-1 ПК-3






	вода Вода Вода Продукты плавки	
22.	Выберите правильный ответ: Отражательной называется	ПК-1 ПК-3
a)	промышленная плавильная печь, в которой тепло передаётся материалу излучением от газообразных продуктов сгорания топлива, а также от раскалённой внутренней поверхности огнеупорной кладки печи.	
b)	большая металлургическая вертикально расположенная печь шахтного типа для выплавки чугуна и ферросплавов из	
c)	железорудного сырья. Промышленная печь, в которой преобразование электрической энергии в тепловую обеспечивается при протекании электрического тока через материал, имеющий высокое удельное сопротивление, либо через электропроводные расплавы.	
d)	электрическая печь, использующая тепловой эффект электрической дуги для плавки металлов и других материалов.	
23.	Лещадь отражательной печи:	ПК-1 ПК-3
a)	набивается из кварцевого песка с добавкой 5—10% глины	IIX-3
b)	выкладывается из магнезитохромитового кирпича	
c) d)	выкладывается из динасового кирпича толщиной 0,35—0,5 м выкладывается из шамотного и теплоизоляционного кирпича	
	Какая сталеплавильная печь называется основной? Плавильное пространство которой выложено огнеупорами, содержащими глинозем (шамот)	ПК-1 ПК-3
b)]	Плавильное пространство которой выложено огнеупорами,	
(содержащими кремнезем (динас)	

с) Плавильное пространство которой выложено огнеупорами, содержащими CaO и MgO	
25. Каково назначение флюса в металлургическом производстве? а) Изготовление футеровки печи b) Обогащение руды c) Образование шлака d) Окатывание	ПК-1 ПК-3

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО		Контролируемая
	(тестирование)	компетенция
	Вариант 3	
1. ofi a) b)	Какой футеровочный материал обладает наибольшей неупорностью? Динас Шамот	ПК-1 ПК-3
c) d)	Магнезит Доломит	
2. Tei	Какое металлургическое топливо обладает наибольшей плотворной способностью? Кокс	ПК-1 ПК-3
b) c) d) e)	Природный газ Коксовый газ Мазут Доменный газ	
3. d) e) f)	Какая сталеплавильная печь называется основной? Плавильное пространство которой выложено огнеупорами, содержащими глинозем (шамот) Плавильное пространство которой выложено огнеупорами, содержащими кремнезем (динас) Плавильное пространство которой выложено огнеупорами, содержащими СаО и МдО	ПК-1 ПК-3
4. e) f) g) h)	Каково назначение флюса в металлургическом производстве? Изготовление футеровки печи Обогащение руды Образование шлака Окатывание	ПК-1 ПК-3
5. np a) b) c) d)	В каких металлургических печах в качестве топлива применяют еимущественно мазут? В доменной печи. В вагранке. В конвертере. В электродуговой печи.	ПК-1 ПК-3

6. Каким требованиям должна удовлетворять руда, применяемая для плавки в доменных печах? а) Малая пористость. b) Максимальное содержание серы и фосфора. c) Максимальное содержание железа. d) Трудная восстановимость. 7. Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых сталеплавильных псчах? а) Вольфрамовые b) Стальные или угольные c) Графитовые илу угольные d) Молибденовые или стальные 8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца b) Применение отделённого от корпуса опорного кольца b) Применение отделённого от корпуса опорного кольца б) Вес ответы верны 11К-1 11К-3	e)	В мартеновской печи.	
ПК-3 ПК-3			ПК-1
а) Максимальное содержание серы и фосфора. () Максимальное содержание железа. () Трудная восстановимость. 7. Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых сталенлавильных печах? а) Вольфрамовые () Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? () Вкакую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цанфах? а) Грушевидную () Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цанфах? а) Грушевидную () Сферическую			
 b) Максимальное содержащие железа. d) Трудная восстановимость. ПК-1 ПК-1 ПК-3 Вольфрамовые b) Стальные или утольные c) Графитовые или утольные d) Молибденовые или утольные в) Применение отделённого от корпуса опорного кольца в) Применение отделённого от корпуса опорного кольца в) Применение отделённого от корпуса опорного кольца н) Применение отделённого от корпуса опорного кольца н) Применение отделённого от корпуса опорного кольца н) Применение отделённого от корпуса опорного кольца наличие многодвитательных приводов наклона корпуса д) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца п ПК-1 п ПК-1 п ПК-1 п ПК-3 9. Сколько совков поднимаст полупортальная загрузочная п ПК-1 п ПК-3 п машина для загрузки лома в конвертер? п ПК-1 п ПК-3 п поворачивающийся в цанфах? а) Грушевидную b) Миндальную с) Сферическую п не применение отделённого от корпуса опорного кольца п не применение отделённого от кольца п не применение отделённого от кольца п не приме			
с) Максимальное содержание железа. (д) Трудная восстановимость. 7. Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых сталенлавильных печах? а) Вольфрамовые (д) Стальные или утольные (д) Молибденовые или стальные 8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца Применение сферических подшинников качения в опорах (д) Наличие многодвитательных приводов наклона корпуса (д) Все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цанфах? а) Грушевилную (д) Миндальную (д) Миндальную (д) Миндальную (д) Сферическую			
 Пудная восстановимость. Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых сталеплавильных печах? Вольфрамовые Стальные или утольные Графитовые или утольные 8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца Привеление ферических подшипшиков качения в опорах Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? ПК-1 ПК-3 ПК-1 ПК-3 ПК-1 ПК-3 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цанфах? Грушевилную Миндальную Сферическую 	· ·		
7. Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых сталеплавильных печах? а) Вольфрамовые Вольфрамовые С. Графитовые или угольные С. Графитовые или угольные О. Молибденовые или угольные О. Молибденовые или стальшые 8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца Выполнение оферических подшиншиков качения в опорах С. Наличие иноголянительных приводов наклона корпуса О. Все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная Машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цанфах? а) Грушевилную Винальную С. Сферическую			
7. Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых сталеплавильных исчах? а) Вольфрамовые b) Стальные или угольные c) Графитовые или угольные d) Молибденовые или стальные 8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца Применение сферических подпипников качения в опорах Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса d) все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Группевидную рым представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Группевидную с) Сферическую	u)	Трудная восстановимоств.	
а) Вольфрамовые b) Стальные или угольные c) Графитовые или угольные d) Молибденовые или стальные 8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? a) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца b) Применение еферических подшипников качения в опорах c) Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса d) все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цанфах? a) Групевидную b) Миндальную c) Сферическую	7.	Из мкакого материала выполнены электроды в электродуговых	
	ста		
с) Графитовые или утольные Молибденовые или стальные 8. Что является общим при проектировании конструкции конструкции констров? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца Б) Применение сферических подшипников качения в опорах с. Наличие многодвитательных приводов наклона корпуса опорах все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную Ницальную с. Сферическую			
Молибденовые или стальные IIK-1			
8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца b) Применение сферических подшипников качения в опорах c) Наличие многодвитательных приводов наклона корпуса d) все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца	u)	молиоденовые или стальные	
8. Что является общим при проектировании конструкции конвекторов? а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца рименение сферических подшипников качения в опорах с. Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса до все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная пК-3 машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную рыменальной в цапфах? а) Грушевидную с. Сферическую			ПК-1
а) Выполнение отделённого от корпуса опорного кольца b) Применение сферических подшипников качения в опорах c) Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса d) все ответы верны 7. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? a) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую	8.	Что является общим при проектировании конструкции	
Б) Применение сферических подшипников качения в опорах Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса все ответы верны ПК-1 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная пК-3 машина для загрузки лома в конвертер? ПК-1 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную с) Сферическую	кон	векторов?	
с) Наличие многодвигательных приводов наклона корпуса все ответы верны 9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная ПК-3 машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную с) Сферическую			
 д) все ответы верны ПК-1 ПК-3 Околько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? ПК-1 ПК-3 ПК-3 Сферическую Сферическую 			
9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная ПК-3 машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую		•	
9. Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная машина для загрузки лома в конвертер? 10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую	d)	все ответы верны	
машина для загрузки лома в конвертер?			ПК-1
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую	9.	Сколько совков поднимает полупортальная загрузочная	ПК-3
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую	Mal	шина для загрузки лома в конвертер?	
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую		10	
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую		2 11500	
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
10. Какую форму представляет собой кислородный конвертер, ПК-3 поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую		a 6	
поворачивающийся в цапфах? а) Грушевидную b) Миндальную c) Сферическую			
а) Грушевиднуюb) Миндальнуюc) Сферическую			ПК-3
b) Миндальную c) Сферическую			
с) Сферическую		± 7	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	d)	Торообразную	



3 1 1	секторный	
5	роликовый	
	поворотный	
14. Из каких компонентов состоит в основном медный штейн? а) FeS, Cu2S b) CuO, FeS c) FeS, CaO d) CaO, CuO		ПК-1 ПК-3
15. Какой металлургический способ преимущественно используется при производстве меди? а) Электрометаллургический b) Пирометаллургический c) Гидрометаллургический d) Химико-металлургический		ПК-1 ПК-3
16. Из какого материала изготавливают изложницы? а) Из алюминия b) Из чугуна c) Из меди d) Из пластмассы		ПК-1 ПК-3

		1
17. Укажите какой из приведенн	ных ниже способов НЕ относится к	ПК-1 ПК-3
основному способу производства ст	али.	
а) кислородно-конвертерный		
b) электросталеплавильный		
с) мартеновский		
d) пирометаллургичесикй		
a) impomerasiypin teenkii		
18. На рисунке к заданию приве плавки медных концентратов. Уста элементов печи с их цифровыми по		ПК-1 ПК-3
горелки или форсунки,	1	
шпуровые отверстия	2	
окно для выпуска шлака	3	
аптейк	4	
фундамент	5	
	h .	
430 2010 - 2140 × 14 = 2 535 1070 × 24 = 25580	2 3	
	+ + + + + +	
1500 P P P P P P P P P P P P P P P P P P	0585	
± 1 3 000		
A50	na 2222 manuan - manuananana Milita	
1700		
0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		
	34300 L	
	A=A	
- /	7900	
6.	7900	
7		
1 (soo () (800 7 690	
0.0		
15 000		
ž.		
	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	11360	
The Control of a general control of the control of		ПК-1
19. Какие основные технологиче	еские процессы происходят при	ПК-3
конвертировании медного штейна?		11IX-3
а) Удаление газов из расплава		
b) Восстановление оксидов меди		
с) Окисление сульфидов меди и ж		
d) Восстановление оксидов железа	l	
		ĺ

