Документ подписан простой элект Мийистерство науки и высшего образования РФ
Информация о вледение ральное государственное бюджет ное образовательное учреждение ФИО: Игнатенко Виталий иванович
Должность: Проректор по образовательной деятельности и мв.ысшего образовательное учреждение должность: Проректор по образовательной деятельности и мв.ысшего образовательное учреждение должность: Проректор по образовательной деятельности и мв.ысшего образовательное учреждение должность: Проректор по образовательной деятельности и мв.ысшего образовательное учреждение должность: Проректор по образовательное учреждение дата подписания в подписания в

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине

#### «Спецглавы металловедения»

| Факультет: <u>ГТФ</u>  |                    |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|
| Направление подготовки: 23.03.02 «Наземные   | транспортно-техно  | ологические комплексы»      |
| Направленность (профиль): «Подъемно-транст   | портные, строителн | ьные машины и оборудование» |
| Уровень образования: <u>бакалавриат</u><br>Кафедра « <u>Металлургии, машин и оборудования</u> »<br><sub>наименование кафедры</sub> | ,                  |                             |
|  |                    |                             |
|  |                    |                             |
| Разработчик ФОС:   |                    |                             |
| (должность, степень, ученое звание)  | (подпись)          | (ФИО)                       |
| Оценочные материалы по дисциплине рас кафедры, протокол № 2 от «07» 05 2025 г.   | •                  | брены на заседании          |

Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Крупнов Л.В.

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения

| Код и наименование компетенции  | Индикаторы достижения   |
|---|---|
| УК-1<br>Способен осуществлять поиск,<br>критический анализ и синтез информации,<br>применять системный подход для решения | УК-1.1<br>Умеет выявлять проблемы и анализировать пути их решения, решать практико-ориентированные задачи |
| поставленных задач  |   |
| ПК-1  | ПК- 1.1   |
| Способен контролировать соблюдение  | Обладает знаниями о правилах эксплуатации и   |
| правил эксплуатации и хранения  | хранения подъемно-транспортных, строительных,   |
| подъемно-транспортных, строительных,  | дорожных машин и оборудования   |
| дорожных машин и оборудования   |   |

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств

| Контролируемые           | Формируемая | Наименование  |                           |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| разделы (темы)           | компетенция | оценочного    | Показатели оценки         |
| дисциплины               |             | средства      |                           |
| Особенности эксплуатации | УК-1        | Список        | Составление               |
| оборудования при низких  | ПК- 1       | литературных  | систематизированного      |
| температурах.            |             | источников по | списка использованных     |
| Эксплуатации             |             | тематике,     | источников, решение теста |
| оборудования в           |             | тестовые      |                           |
| агрессивных средах.      |             | задания       |                           |
| Механические свойства и  | УК-1        | Список        | Составление               |
| методы механических      | ПК- 1       | литературных  | систематизированного      |
| испытаний при низких     |             | источников по | списка использованных     |
| температурах. Физико-    |             | тематике,     | источников, решение теста |
| химические свойства      |             | тестовые      |                           |
| металлов при низких      |             | задания       |                           |
| температурах. Методы     |             |               |                           |
| повышения                |             |               |                           |
| конструкционной          |             |               |                           |
| прочности хладостойких   |             |               |                           |
| материалов               |             |               |                           |
| Хладноломкость           | УК-1        | Список        | Составление               |
| материалов.              | ПК- 1       | литературных  | систематизированного      |
| Трещиностойкость и       |             | источников по | списка использованных     |
| оценка несущей           |             | тематике,     | источников, решение теста |
| способности материалов   |             | тестовые      |                           |
|                          |             | задания       |                           |
| Углеродистые и           | УК-1        | Список        | Составление               |
| низколегированные        | ПК- 1       | литературных  | систематизированного      |
| хладостойкие стали для   |             | источников по | списка использованных     |
| Севера и Сибири. Стали   |             | тематике,     | источников, решение теста |
| для работы при           |             | тестовые      |                           |
| криогенных температурах. |             | задания       |                           |
| Коррозионностойкие       |             |               |                           |
| сплавы                   |             |               |                           |

| Зачет | УК-1  | Решение  | всех | Решение    | всех  | тестовых |
|-------|-------|----------|------|------------|-------|----------|
|       | ПК- 1 | тестовых |      | заданий по | темам |          |
|       |       | заданий  | ПО   |            |       |          |
|       |       | темам    |      |            |       |          |

# 2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисциплины (таблица 3).

Таблица 3 – Технологическая карта

| Наименование<br>оценочного средства | Сроки<br>выполнения              | Шкала<br>оценивания | Критерии<br>оценивания |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Промежуточная                       | аттестация в 8 с                 | семестре в форме    | «зачет»                |
| Тестовые задания                    | В течении обучения по дисциплине | от 0 до 5 баллов    | Зачет/Незачет          |
| ИТОГО:                              | -                                | баллов              | -                      |

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы

#### Задания для текущего промежуточной аттестации

Для очной и заочной форм обучения Задания для текущего контроля и сдачи зачета с оценкой по дисциплине

## Для ответа на некоторые вопросы при необходимости предлагается воспользоваться диаграммой состояния $Fe - Fe_3C$ (рис. 1)




Рис. 1

|    | <b>ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО</b> (тестирование)                       | Контролируемая<br>компетенция |
|----|--|-------------------------------|
|    | (тестирование)   | ,                             |
|    | Вариант 1  |                               |
| 1. | Электрохимической коррозией называют                           | УК-1                          |
|    |  | ПК-1                          |
|    | А) разрушение металлов путем их окисления в растворах          |                               |
|    | неэлектролитов;  |                               |
|    | Б) появление оксидного слоя на поверхности металлических       |                               |
|    | деталей;   |                               |
|    | В) разрушение металлов путем их окисления в сухих газах, в     |                               |
|    | растворах неэлектролитов;                                      |                               |
|    | Г) разрушение металлов под действием возникающих               |                               |
|    | гальванических пар в присутствии воды или другого электролита. |                               |
| 2. | Какие легирующие компоненты повышают коррозионную стойкость    | УК-1                          |
|    | железоуглеродистых сплавов?                                    | ПК-1                          |
|    | А) цинк, кремний, железо                                       |                               |
|    | Б) хром, никель, титан, вольфрам и др.                         |                               |
|    | В) кадмий, ниобий, серебро                                     |                               |
|    | Г) магний, марганец, тантал                                    |                               |
|    |  |                               |
|    |  |                               |

| 3. | Материалами для металлических защитных покрытий могут быть чистые металлы   | УК-1<br>ПК-1 |
|----|---|--------------|
|    | А) только неметаллические материалы     Б) только сплавы на основе меди     В) только чистые металлы  |              |
|    | Г) цинк, кадмий, алюминий, никель, медь, олово, хром, серебро и их сплавы: бронза, латунь   |              |
| 4. | В каких случаях происходит абсолютно хрупкое разрушение? А) при низкой износостойкости; Б) при высокой твердости; В) при низкой прочности; Г) при низкой ударной вязкости   | УК-1<br>ПК-1 |
| 5. | В результате коррозии свойства металлов ухудшаются:  А) уменьшается прочность;  Б) нарушаются размеры;  В) возрастает трение между движущимися деталями машин;  Г) уменьшается прочность и пластичность, возрастает трение между движущимися деталями машин, нарушаются размеры | УК-1<br>ПК-1 |
| 6. | Какие процессы происходят при нагреве наклепанного металла, когда температура нагрева выше температуры порога рекристаллизации?  А) возврат;  Б) полигонизация;  В) возврат и полигонизация;  Г) первичная рекристаллизация;  Д) собирательная рекристаллизация                 | УК-1<br>ПК-1 |
| 7. | Низкоуглеродистой среди перечисленных является сталь  А) Ст. 6кп. Б) ХВГ. В) У10А. Г) 10  | УК-1<br>ПК-1 |
| 8. | Какие виды металлических сплавов существуют?  А) твердые растворы, механические смеси, химические соединения;  Б) интерметаллиды, химические соединения;  В) однофазные, химические соединения;   | УК-1<br>ПК-1 |

|     | Г) двухфазные, однофазные   |              |
|-----|---|--------------|
| 9.  | Из каких компонентов образуются сплавы твердые растворы?  А) компонентов, имеющих один тип кристаллической решетки  Б) компонентов, образующих химическое соединение  В) компонентов, образующих в результате кристаллизации собственные зерна  Г) компонентов, имеющих одинаковую валентность, не образующих химическое соединение | УК-1<br>ПК-1 |
| 10. | Способность материала намагничиваться называется  А) магнитной проницаемостью. Б) кристаллизацией. В) деструкцией. Г) рекристаллизацией   | УК-1<br>ПК-1 |
| 11. | Индентором при измерении твердости по методу Роквелла (шкала С) служит  А) стальной конус. Б) алмазный конус. В) алмазная пирамида. Г) стальной шар   | УК-1<br>ПК-1 |
| 12. | Какие элементы являются важнейшими и определяют свойства стали?         A) Fe, C         Б) Fe, C, Mn, S, P, Si         B) Fe, Mn, P, S, Si         Г) Fe, C, N, H  | УК-1<br>ПК-1 |
| 13. | Какие примеси в сталях являются вредными и в чем заключается их вредное влияние? А) N — увеличивает хрупкость и красноломкость Б) Мп — понижает пластичность В) Si — повышает хрупкость Г) S — вызывает красноломкость  | УК-1<br>ПК-1 |
| 14. | Какова форма графитовых включений в ковких чугунах? А) пластинчатая Б) хлопьевидная В) шаровидная   | УК-1<br>ПК-1 |

|     | Г) в этих чугунах графита нет   |              |
|-----|---|--------------|
| 15. | Какова форма графитовых включений в белых чугунах?  | УК-1         |
|     | А) пластинчатая   | ПК-1         |
|     | Б) хлопьевидная   |              |
|     | В) шаровидная   |              |
|     | Г) в этих чугунах графита нет   |              |
| 16. | Какая термическая обработка требуется после закалки?  | УК-1         |
|     | А) отпуск   | ПК-1         |
|     | Б) отжиг  |              |
|     | В) рекристаллизация   |              |
|     | Г) дополнительная термообработка не требуется   |              |
| 17. | Какова причина лучшей прокаливаемости легированных сталей по  | УК-1         |
|     | сравнению с углеродистыми?  | ПК-1         |
|     | A) содержание Cr,<br>Мо   |              |
|     | Б) содержание Al, V, W<br>В) содержание С   |              |
|     | Г) содержание любых легирующих элементов, кроме кобальта  |              |
| 18. | При проведении цементации с последующей термообработкой достигаются следующие свойства деталей.       | УК-1<br>ПК-1 |
|     | А) повышение коррозионной стойкости и теплостойкости  | 11K-1        |
|     | поверхностных слоев   |              |
|     | Б) повышение твердости износостойкости поверхностного слоя заготовки и повышение предела выносливости |              |
|     | В) образование вязкой сердцевины  |              |
|     | Г) повышение ударной вязкости и снижение порога хладноломкости  |              |
| 19. | Определите марку инструментальной стали:  | УК-1         |
|     | A) 7ΧΓ2ΒΜ   | ПК-1         |
|     | Б) 60С2ВА   |              |
|     | B) MA14   |              |
|     | Γ) 18ΧΓΤ  |              |
| 20. | Определите марку деформируемого алюминиевого сплава:  | УК-1         |
|     | А) 38ХМЮА   | ПК-1         |

|            | Б) 40Х   |              |
|------------|--|--------------|
|            | В) У8  |              |
|            | Γ) ΑΚ8   |              |
| 21.        | Определите марку шарикоподшипниковой стали:                    | УК-1         |
|            |  | ПК-1         |
|            | А) БрБ2  |              |
|            | Б) ШХ15  |              |
|            | B) 40XHMA  |              |
|            | Г) АЛ12  |              |
| 22.        | Сплавом на основе алюминия является                            | УК-1         |
|            | А) Д16.  | ПК-1         |
|            | Б) БрА5.   |              |
|            | B) MA1.  |              |
|            | Γ) ЛА77-2  |              |
|            |  |              |
| 23.        | Какие углеродистые стали поставляются с гарантией только       | УК-1         |
|            | механических свойств?  | ПК-1         |
|            | А) стали группы А;   |              |
|            | Б) стали группы Б;   |              |
|            | В) стали группы В;   |              |
|            |  |              |
|            | Г) стали групп А, Б, В   |              |
| 24.        | После холодного волочения с высокой степенью деформации при    | УК-1         |
| <b>44.</b> | необходимости восстановления пластичности необходимо провести: | УК-1<br>ПК-1 |
|            | А) промежуточный отдых (возврат)                               | 1114-1       |
|            |  |              |
|            | Б) рекристаллизационный отжиг                                  |              |
|            | В) собирательную (вторичную) рекристаллизацию                  |              |
|            | Г) полигонизацию   |              |
|            |  |              |
| 25.        | В чугуне марки ВЧ 60 графитовые включения имеют форму          | УК-1<br>ПК-1 |
|            | А) пластинчатую.   | 1111 1       |
|            | Б) вермикулярную   |              |
|            | В) шаровидную.   |              |
|            | Г) хлопьевидную  |              |

|    | ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО  | Контролируемая |
|----|---|----------------|
|    | (тестирование)  | компетенция    |
|    | Вариант 2   |                |
| 1. | Дайте определение коррозионной выносливости А) усиленное коррозионное разрушение Б) коррозионное разрушение от электрохимического воздействия среды В) стойкость к местному точечному разрушению  | УК-1<br>ПК-1   |
|    | Г) стойкость к коррозионному разрушению под влиянием циклических нагрузок электрохимического воздействия среды  |                |
| 2. | Силуминами называются сплавы алюминия с  А) кремнием Б) медью В)магнием Г) железом  | УК-1<br>ПК-1   |
| 3. | Критерием жаропрочности является А) предел прочности металла Б) ползучесть металла В) пластичность металла Г) относительное удлинение при высоких температурах  | УК-1<br>ПК-1   |
| 4. | Какими основными преимуществами обладают аустенитные коррозионные стали? А) только стойкость к коррозионному растрескиванию Б) плохие литейные свойства В) высокая коррозионная стойкость, пластичность, вязкость Г) состоянием металла после быстрого охлажденного | УК-1<br>ПК-1   |
| 5. | Какие чистые металлы обладает наибольшей способностью к самопассивированию?  А) Ті, Аl, Ст Б) Ni, Fe, Mo В) V, W, Mg Г) Fe, Mo, Al  | УК-1<br>ПК-1   |
| 6. | Характерными свойствами меди являются   | УК-1           |

|     | А) низкая плотность, высокая теплопроводность. Б) низкая теплопроводность, высокая удельная прочность. В) высокая твердость, низкая коррозионная стойкость. Г) высокая электропроводность, высокая пластичность.   | ПК-1         |
|-----|--|--------------|
| 7.  | При проведении цементации с последующей термообработкой достигаются следующие свойства деталей.  А) повышение коррозионной стойкости и теплостойкости поверхностных слоев  Б) повышение твердости износостойкости поверхностного слоя заготовки и повышение предела выносливости  В) образование вязкой сердцевины  Г) повышение ударной вязкости и снижение порога хладноломкости | УК-1<br>ПК-1 |
| 8.  | Химическая коррозия развивается А) только в неэлектролитах Б) в сухих газах или неэлектролитах В) в атмосфере воздуха Г) в агрессивных средах  | УК-1<br>ПК-1 |
| 9.  | <ul> <li>Жаростойкость это</li> <li>А) сохранять пластичность при высоких температурах</li> <li>Б) сохранять прочность при высоких температурах</li> <li>В) способность металла сопротивляться коррозионному воздействию жидкости</li> <li>Г) способность металла сопротивляться коррозионному воздействию газа</li> </ul>   | УК-1<br>ПК-1 |
| 10. | Какие металлы обладают хорошей жаростойкостью?         A) Fe, Mo, Al         Б) Al, Zn, Cr, Mn         B) V, W, Mg         Г) Ni, Fe, Mo   | УК-1<br>ПК-1 |

| 11. | Жаропрочность это А) способность материала длительное время сопротивляться коррозии при высоких температурах                  | УК-1<br>ПК-1 |
|-----|---|--------------|
|     | Б) способность материала длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при температурах выше 0,3t <sub>пл</sub> |              |
|     | В) способность материала длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах              |              |
|     | Г) способность материала длительное время не корродировать  |              |
| 12. | В каком интервале температур используют жаропрочные стали?  | УК-1         |
|     | А) при температурах ниже линии солидус  | ПК-1         |
|     | Б) 450 – 700°С  |              |
|     | В) ниже 450 °C  |              |
|     | Г) выше 700 °C  |              |
| 13. | Жаропрочные стали на основе Ni содержат<br>A Fe, Mo, Al   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) W, Mo, Al, Ti, V, Co   |              |
|     | B) V, W, Mg, Mn, Fe   |              |
|     | Γ) Cu, Au, Ag, Pb, C  |              |
| 14. | К тугоплавким относятся металлы, у которых<br>А) температура плавления равна 1700°С   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) температура плавления выше 1700°C  |              |
|     | В) температура плавления выше 1000°С  |              |
|     | Г) температура плавления выше 700°C   |              |
| 15. | Какие стали имеют более высокие прочностные характеристики?<br>А) полуспокойные   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) спокойные  |              |
|     | В) кипящие  |              |
|     | Г) не раскисленные  |              |
| 16. | Какова форма графитовых включений в высокопрочных чугунах?<br>А) пластинчатая   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) хлопьевидная   |              |
|     | В) шаровидная<br>Г) в этих чугунная графита нет   |              |

| 17. | Хладностойкими называют сплавы   | УК-1<br>ПК-1 |
|-----|--|--------------|
|     | A) сохраняющие достаточною вязкость при температурах до $+20-50^{0}\mathrm{C}$   |              |
|     | Б) сохраняющие достаточною вязкость при температурах ниже -269 °C  |              |
|     | В) сохраняющие достаточною вязкость при температурах до -269 °C  |              |
|     | Г) при отрицательных температурах  |              |
| 18. | С какой целью проводится азотирование? А) повышение коррозионной стойкости и теплостойкости поверхностных слоев деталей Б) повышение твердости износостойкости на поверхности и повышение предела выносливости деталей | УК-1<br>ПК-1 |
|     | В) значительное увеличение твердости, износостойкости, сопротивления коррозии деталей  |              |
|     | Г) повышение ударной вязкости и снижение порога хладноломкости деталей   |              |
| 19. | Понижение температуры эксплуатации металлов сопровождается А) снижением прочности и склонности к хрупкому разрушению, пластичности ударной вязкости,   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) увеличением прочности и склонности к хрупкому разрушению, снижением пластичности ударной вязкости,  |              |
|     | В) увеличением прочности и склонности к хрупкому разрушению, пластичности ударной вязкости,  |              |
|     | Г) растрескиванием   |              |
| 20. | Какие сплавы подвергаются цементации? А) низкоуглеродистые стали Б) среднеуглеродистые стали В) высокоуглеродистые стали Г) углеродистые стали   | УК-1<br>ПК-1 |
| 21. | Критерием хладноломкости является<br>А) порог хладноломкости   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) размер зерен  |              |
|     | В) химический состав   |              |
|     | Г) твердость   |              |
| 22. | Порог хладноломкости это   | УК-1<br>ПК-1 |

|     | А) температурная граница применения сплава                     |              |
|-----|--|--------------|
|     | Б) температура эксплуатации сплава                             |              |
|     | В) предел, за которым происходит повышение пластичности сплава |              |
|     | Г) степень холодной деформации                                 |              |
|     |  |              |
| 23. | Определите марку быстрорежущей стали:                          | УК-1<br>ПК-1 |
|     | А) 4Х3ВМФ  |              |
|     | Б) Р18   |              |
|     | В) 60Г   |              |
|     | Γ) 50XH  |              |
|     |  |              |
| 24. | Определите марку пружинно-рессорной стали                      | УК-1         |
|     | A) 50C2  | ПК-1         |
|     | Б) 40ХФА   |              |
|     | В) МЛ5   |              |
|     | Γ) P6M3  |              |
|     |  |              |
| 25. | Определите марку бронзы:                                       | УК-1<br>ПК-1 |
|     | A) X12M  | IIIX-I       |
|     | Б) 55С3А   |              |
|     | В) БСт4пс  |              |
|     | Г) БрАЖ9-4   |              |

|    | ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО  | Контролируемая |  |
|----|---|----------------|--|
|    | (тестирование)  | компетенция    |  |
|    | Вариант 3   |                |  |
| 1. | Дайте определение коррозионной точечной коррозии A) усиленное коррозионное разрушение                           | УК-1<br>ПК-1   |  |
|    | Б) коррозионное разрушение от электрохимического воздействия среды  |                |  |
|    | В) стойкость к коррозионному разрушению под влиянием циклических нагрузок электрохимического воздействия среды  |                |  |
|    | Г) стойкость к местному точечному разрушению  |                |  |
| 2. | Какие чистые металлы обладает наибольшей способностью к самопассивированию?                                     | УК-1<br>ПК-1   |  |
|    | A) Ti, Al, Cr   |                |  |
|    | Б) Ni, Fe, Mo   |                |  |
|    | B) V, W, Mg   |                |  |
|    | Γ) Fe, Mo, Al   |                |  |
| 3. | Легирование какими элементами обеспечивает коррозионную стойкость сталей?                                       | УК-1<br>ПК-1   |  |
|    | А) не менее 13%   |                |  |
|    | Б) Fe, Mo, Al   |                |  |
|    | B) V, W, Mg   |                |  |
|    | Г) менее 13%  |                |  |
| 4. | Сплавом на основе меди является   | УК-1<br>ПК-1   |  |
|    | A) БрА5.<br>Б) 15X28.   |                |  |
|    | В) Д16  |                |  |
|    | Γ) MA1  |                |  |
| 5. | Электрохимической коррозией называют  | УК-1<br>ПК-1   |  |
|    | A) разрушение металлов под действием возникающих гальванических пар в присутствии воды или другого электролита. |                |  |
|    | Б) разрушение металлов путем их окисления в растворах неэлектролитов;   |                |  |
|    | В) появление оксидного слоя на поверхности металлических  |                |  |
|    | деталей;  |                |  |

|     | Г) разрушение металлов путем их окисления в сухих газах, в растворах неэлектролитов      |              |
|-----|--|--------------|
| 6.  | Пружинно рессорные стали имеют А) высокую пластичность и прочность                       | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) низкий предел прочности   |              |
|     | В) низкий модуль упругости   |              |
|     | Г) высокий модуль упругости  |              |
| 7.  | Жаропрочные стали на основе Ni содержат<br>А Fe, Mo, Al                                  | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) W, Mo, Al, Ti, V, Co  |              |
|     | B) V, W, Mg, Mn, Fe  |              |
|     | Γ) Cu, Au, Ag, Pb, C   |              |
| 8.  | Основные служебные свойства антифрикционных материалов? А) высокие механические свойства | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) низкая твердость  |              |
|     | В) только низкий коэффициент трения  |              |
|     | Г) антифрикционность и сопротивление усталости   |              |
| 9.  | Хладностойкими называют сплавы   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | A) сохраняющие достаточною вязкость при температурах до $~+20-50^{0}\mathrm{C}$          |              |
|     | Б) сохраняющие достаточною вязкость при температурах ниже -269 °C                        |              |
|     | В) сохраняющие достаточною вязкость при температурах до -269 °C                          |              |
|     | Г) при отрицательных температурах  |              |
| 10. | Какая форма графитовых включений характерна для серого чугуна? А) пластинчатая           | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) хлопьевидная  |              |
|     | В) шаровидная Г) вермикулярная   |              |
| 11. | Какие металлы обладают хорошей жаростойкостью?   | УК-1         |
|     | A) Fe, Mo, Al  | ПК-1         |

|     | Б) Al, Zn, Cr, Mn   |              |
|-----|---|--------------|
|     | B) V, W, Mg   |              |
|     | Γ) Ni, Fe, Mo   |              |
|     |   |              |
| 12. | Критерием жаропрочности является  | УК-1<br>ПК-1 |
|     | А) предел прочности металла   | 111. 1       |
|     | Б) относительное удлинение при высоких температура  |              |
|     | В) пластичность металла   |              |
|     | Г) ползучесть металла   |              |
| 13. | Жаростойкость это   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | А) сохранять пластичность при высоких температурах  | 11K-1        |
|     | <ul><li>Б) сохранять прочность при высоких температурах</li><li>В) способность металла сопротивляться коррозионному</li></ul> |              |
|     | воздействию жидкости Г) способность металла сопротивляться коррозионному  |              |
|     | Г) способность металла сопротивляться коррозионному воздействию газа  |              |
| 14. | К тугоплавким относятся металлы, у которых  | УК-1         |
|     | А) температура плавления равна 1700°C   | ПК-1         |
|     | Б) температура плавления выше 1000°C  |              |
|     | В) температура плавления выше 1700°С  |              |
|     | Г) температура плавления выше 700°C   |              |
| 15. | Критерием хладноломкости является А) порог хладноломкости   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) размер зерен   |              |
|     | В) химический состав  |              |
|     | Г) твердость  |              |
| 16. | С какой целью проводится азотирование?  | УК-1         |
|     | А) повышение коррозионной стойкости и теплостойкости  | ПК-1         |
|     | поверхностных слоев Б) повышение твердости износостойкости и повышение предела  |              |
|     | выносливости  |              |
|     | В) значительное увеличение твердости, износостойкости, предела  |              |
|     | выносливости и сопротивления коррозии   |              |
|     | Г) повышение ударной вязкости и снижение порога хладноломкости  |              |
| 17. | Жаропрочность это А) способность материала длительное время сопротивляться коррозии   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | при высоких температурах  | 111.1        |
|     |   |              |

|     | Б) способность материала длительное время сопротивляться   |              |
|-----|--|--------------|
|     | деформированию и разрушению при температурах выше 0,3t <sub>пл</sub>   |              |
|     | В) способность материала длительное время сопротивляться деформированию и разрушению при повышенных температурах |              |
|     | Г) способность материала длительное время не корродировать   |              |
| 18. | В каком интервале температур используют жаропрочные стали?   | УК-1         |
|     | А) при температурах ниже линии солидус   | ПК-1         |
|     | Б) 450 – 700°С   |              |
|     | В) ниже 450 °C   |              |
|     | Г) выше 700 °C   |              |
| 19. | Чистый металл кристаллизуется  | УК-1         |
|     | А) при снижающейся температуре     Б) в интервале температур   | ПК-1         |
|     | В) при повышающейся температуре  |              |
|     | Г) при постоянной температуре  |              |
| 20. | Порог хладноломкости это<br>А) температурная граница применения сплава   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | Б) температура эксплуатации сплава   |              |
|     | В) предел, за которым происходит повышение пластичности сплава   |              |
|     | Г) степень холодной деформации   |              |
| 21. | Концентрация углерода в эвтектоидной стали составляет:<br>A) 0,8 %   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | A) 0,8 76       B) 6,67 %  | 11K-1        |
|     | B) 4,3 %   |              |
|     | Γ) 2,14 %  |              |
| 22. | Понижение температуры эксплуатации металлов сопровождается   | УК-1         |
|     | А) снижением прочности и склонности к хрупкому разрушению, пластичности ударной вязкости,                        | ПК-1         |
|     | Б) растрескиванием   |              |
|     | В) увеличением прочности и склонности к хрупкому разрушению, пластичности ударной вязкости,                      |              |
|     | Г) увеличением прочности и склонности к хрупкому разрушению, снижением пластичности ударной вязкости             |              |
| 23. | Определите марку конструкционной стали обыкновенного качества:   | УК-1<br>ПК-1 |
|     | A) X12M  | 11W-1        |
|     | Б) Р12   |              |

|     | B) 55C3A   |      |
|-----|--|------|
|     | Г) БСт4пс  |      |
|     |  |      |
| 24. | Определите марку пружинно-рессорной стали:           | УК-1 |
|     | A) 50C2  | ПК-1 |
|     | Б) 40ХФА   |      |
|     | В) МЛ5   |      |
|     | Γ) P6M3  |      |
|     |  |      |
| 25. | Определите марку деформируемого алюминиевого сплава: | УК-1 |
|     | A) 38XMIOA   | ПК-1 |
|     | Б) 40Х   |      |
|     | В) У8  |      |
|     | Γ) ΑΚ8   |      |