Документ подписан простой элект Мийистерство науки и высшего образования РФ Информация о вледене ральное государственное бюджет ное образовательное учреждение ФИО: Игнатенко Виталий иванович Должность: Проректор по образовательной деятельности и менер подписания Заполя рибый государственный универ ситет им. Н. М. Федоровского» Уникальный программный ключ: а49ае343аf5448d45d7e3e1e499659da8109ba78

### ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ по дисциплине

# «Конструкция и обслуживание обогатительного оборудования»

Факультет: <u>ГТФ</u>		
Направление подготовки: <u>15.03.02 «Технолог</u>	тические машины и	и оборудование»
<b>Направленность (профиль):</b> « <u>Цифровой инжи</u>	иниринг и 3D-печа	<u>ΓЬ»</u>
Уровень образования: бакалавриат		
Кафедра «Металлургии, машин и оборудовани наименование кафедры	<u>(प्र</u> )>	
наименование кафедры		
Разработчик ФОС:		
к.т.н. Доцент		Лаговская Е.В.
(должность, степень, ученое звание)	(подпись)	(ФИО)

Оценочные материалы по дисциплине рассмотрены и одобрены на заседании кафедры, протокол №  $\underline{2}$  от « $\underline{07}$  »  $\underline{05}$  2025 г.

Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Крупнов Л.В.

#### 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование	Индикаторы достижения
компетенции	
ПК-1	ПК-1.1
Способен составлять графики и карты технического обслуживания и ремонта металлургического оборудования	Проявляет навыки составления графика и карты технологического обслуживания и ремонта металлургических машин и вспомогательного оборудования
ПК-3	ПК-3.1
Способен проверять техническое состояние и остаточный ресурс металлургического оборудования и организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт	Осуществляет организацию осмотров и текущих ремонтов металлургического оборудования и определяет их остаточный ресурс

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемые разделы (темы)	Формируемая компетенция	Наименование оценочного	Показатели оценки	
дисциплины		средства		
Машины и комплексы	ПК-1	Список	Составление	
складов металлургического	ПК-3	литературных	систематизированного списка	
производства		источников по	использованных источников,	
(подготовительный этап к		тематике,	решение теста	
обогащению полезных		тестовые		
ископаемых)		задания		
Основы обогащения	ПК-1	Список	Составление	
полезных ископаемых	ПК-3	литературных	систематизированного списка	
		источников по	использованных источников,	
		тематике,	решение теста	
		тестовые		
		задания		

ПК-1	Список	Составление
ПК-3	литературных	систематизированного списка
	источников по	использованных источников,
	тематике,	решение теста
	тестовые	
	задания	
ПК-1	Решение всех	Решение всех тестовых
ПК-3	тестовых	заданий по темам
	заданий по	
	темам	
	ПК-3 ПК-1	ПК-3 литературных источников по тематике, тестовые задания  ПК-1 Решение всех тестовых заданий по

## 2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисциплины (таблица 3).

Таблица 3 – Технологическая карта

Наименование оценочного средства	Сроки выполнения	Шкала оценивания	Критерии оценивания
Промежуточная атте	стация в 6 семесі	пре в форме «Зач	ет с оценкой»
Тестовые задания	В течении обучения по дисциплине	от 0 до 5 баллов	От 3 до 5 баллов
ИТОГО:	-	баллов	-

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы

#### Задания для текущего промежуточной аттестации

Для очной формы обучения Задания для текущего контроля и сдачи зачета с оценкой по дисциплине

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО	Контролируемая
(тестирование)	компетенция
Вариант 1	
	ПК-1
1. К каким операциям подготовки руды относятся агломерация и	ПК-3
окатывание?	
а) Обогащению	
b) Дроблению	
с) Сортировке	
d) Окускованию	
е) Гравитации	

2. Опишите сущность окатывания. Окатывание применяют для обработки тонкоизмельченных	ПК-1 ПК-3
концентратов. Шихта, состоящая из измельченных концентратов, флюса, топлива увлажняется и при обработке во вращающихся барабанах, грануляторах приобретает форму шариков-окатышей диаметром до 30 мм. Окатыши высушивают и обжигают при 1200-1350 град на спец. машинах, после чего они становятся прочными и пористыми. Использование агломерата и окатышей исключает отдельную подачу	
флюса-известняка в доменную печь при плавке, т.к. флюс в необходимом количестве входит в их состав.	
3. В каком году впервые в условиях Крайнего Севера высоконапорный гидротранспорт был успешно применен для передачи пульпы медионикелевого концентрата с Талнахской обогатительной фабрики на Надеждинский металлургический завод Норильского ГМК на расстояние 32 км.	ПК-1 ПК-3
4. По устройству и способу усреднения склады подразделяются на:  а. Открытые b. Закрытые c. Штабельные d. Бункерные e. Конвейерные f. Прерывные g. Обогреваемые h. Необогреваемые	ПК-1 ПК-3
5. К основным типам вагоноопрокидываетей НЕ относят:  а) Круговые b) Боковые c) Торцовые d) Комбинированные e) Компактные	ПК-1 ПК-3
6 На рисунке к заданию приведены схемы механизма зажима вагона (а) и привода (б). Установите соответствия:	ПК-1 ПК-3



9	Пластинчатые питатели устанавливают горизонтально под углом доградусов.	ПК-1 ПК-3
<ul><li>a)</li><li>b)</li><li>c)</li></ul>	К подготовительным процессам относится: дробление, измельчение и классификация сгущение и флотация фильтрация флотация	ПК-1 ПК-3
a) b) c)	Уравнение баланса продуктов при разделении обогащаемого сырья на два конечных продукта — концентрат (с выходом $\gamma_{\rm K}$ ) и хвосты (с выходом $\gamma_{\rm XB}$ ) записывается в виде: $ \gamma_{\rm K} + \gamma_{\rm XB} = 100\% $ $ \gamma_{\rm K} + \gamma_{\rm XB} = 95\% $ $ \gamma_{\rm K} + \gamma_{\rm XB} = 90\% $ $ \gamma_{\rm K} + \gamma_{\rm XB} = 85\% $	ПК-1 ПК-3
a) b) c)	Разрушение руды в результате расклинивания куска между остриями дробящих поверхностей и последующего разрыва, называется: раздавливанием раскалыванием ударом истиранием	ПК-1 ПК-3
13	Извлечением полезного компонента в продукт обогащения называется отношение	ПК-1 ПК-3
a) b)	Основным показателем процесса дробления является: выход негабарита степень дробления содержание взвешенных частиц степень измельчения	ПК-1 ПК-3
a)	Что называется углом захвата дробимого материала щековой дробилки?  угол между щеками при максимальном расстоянии между ними угол между щеками, равный углу трения дробимого материала о рабочие поверхности щек угол между подвижной и неподвижной щеками	ПК-1 ПК-3

	угол между образующими внутренней поверхности наружной неподвижной конической чаши и внешней поверхности подвижного	
	дробящего конуса	
16 \	Укажите недостатки щековых дробилок (несколько ответов):	ПК-1 ПК-3
a)	наличие пиковых нагрузок	
	маленькое распространение в различных отраслях промышленности	
	большие вибрации	
,	частые поломки	
e)	низкая производительность	
15.1		ПК-1
	Какие устройства используют для предохранения щековых	ПК-3
	пробилок от поломки? (укажите два варианта ответа)	
	Применение ослабленной задней распорной плиты Установка на главном валу фрикционной муфты	
	Установка на главном валу фрикционной муфты Использование средств, отключающих шкив-маховик,	
	Клиновой механизм для регулирования ширины разгрузочной щели	
u)	теншевой механизм дли регулирования ширины разгрузе той щели	
	Рассчитайте производительность щековой дробилки, если	ПК-1 ПК-3
И Н П Д	известно, что размер загрузочной пасти $1500 \times 1200$ мм; коэффициент разрыхления $\mu$ =0,4; плотность материала $\rho$ =2,5 г/м3, число оборотов вала $n$ = $190$ об/мин; длина пасти L=1,5 м; циаметр кусков выгружаемой руды $d$ = 0,22 м, ходе щеки $S$ =0,03 м, угол захвата принять равным $22^{\circ}$ ( $tg\alpha$ = 0,4). Ответ:	
19 (	Опишите основной недостаток конструкции щековой дробилки.	ПК-1 ПК-3
	Недостатком щековых дробилок является наличие пиковых	
	нагрузок в периоды рабочего и холостого хода, большие	
	вибрации, что требует сооружение мощных фундаментов, не	
	связанных с фундаментами зданий и невысокая	
	производительность.	7776.4
20 I	Іричиной сильного стука в зубчатой передачи конусной	ПК-1
	причиной сильного стука в зубчатой передачи конусной пробилки является увеличение	ПК-3
Д	а) Скопление мелких частиц;	
	b) Попадание металлического предмета;	
	с) Уменьшение скорости подачи руды;	
	d) Радиального и осевого затвора;	
	е) Поднятие пружин.	
<b>21</b> J	Іробилками периодическими действиями называются	ПК-1 ПК-3
	Валковые;	111( )
a)	Dajikubbic,	
	Балковые, Конусные;	


	T
d) Роторные;	
е) Ударного действия	
	ПК-1
22 На сколько % загружают мельницу шарами. Введите верный	ПК-1
ответ:	11K-3
VIDC1	
	ПК-1
23 Какая скорость вращения барабана называется критической?	ПК-1
Под критической частотой вращения барабана понимают такую частоту	11K-3
вращения, при которой действующая на шары сила тяжести	
уравновешивается центробежной силой, в результате чего стальные	
шары вместе с породой прижимаются к внутренней поверхности	
барабана и как бы прилипают к ней, вращаясь вместе с барабаном как	
одно целое. Поскольку при критической скорости прекращается падение	
шаров внутри барабана, прекращается также и процесс измельчения и	
производительность мельницы падает до нуля.	
asve.	
8 B	
0.00	
The state of the s	
Барабанная шаровая мельница	
•	
	ПК-1
24 Стержни в мельницу загружают	ПК-3
а) один раз в месяц;	
b) один раз в 3 дня;	
с) один раз в неделю;	
d) один раз в сутки;	
е) один раз в смену.	
<b>25</b> Farm was a sure a	ПК-1
25 Если из руды выделяется готовый класс определенной крупности	ПК-3
то грохочение	
а) Самостоятельная операция;	
b) Вспомогательная операция;	
<ul><li>с) Предварительная операция;</li><li>d) Вторичная операция;</li></ul>	
GI III DANINING OF CHARLING	1

е) Дополнительная операция.	

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО	Контролируемая
(тестирование)	компетенция
Вариант 2	
- ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE 1
1. Какие два основных вида транспорта (укрупненные группы) используются предприятиями цветной металлургии для транспортировки перерабатываемого сырья?  а) Железнодорожный   b) Автомобильный   c) Сухопутный   d) Конвейерный   e) Трубопроводный   f) Водный	ПК-1 ПК-3
<ul> <li>2. Думкары и хопперы это</li> <li>а) Саморзагружающихся вагоны на приподнятых над уровнем склада эстакадах или над заглубленными бункерами</li> <li>b) Вагонопрокидыватели (полувагоны) с открытым верхом</li> <li>c) Специализированные угольно-рудные цельнометаллические полувагоны с глухим кузовом</li> <li>d) Полувагоны грузоподъемностью 60 (четырехосные), 93 (шестносные), 125 н 134 т (восьмиосные)</li> </ul>	ПК-1 ПК-3
3. Укажите вид склада, представленный на рисунке к заданию:	ПК-1 ПК-3
3 5 = 184 rr <sup>2</sup> 180000 3 180000 10500 10500 27	N. C.
OTBET:	

4. Установите соответствие:		ПК-1 ПК-3
	Передвижной роторный с канат передачей механизма кантовани	
	Передвижной роторный с зубча передачей механизма кантовани перемещения ротора	
	Передвижной башенный	
	Стационарный роторный с зубча передачей механизма кантовани	

	Стационарный боковой с зубчат	ой
	передачей механизма кантовани	
	Стационарный роторный с кана	
175°	передачей механизма кантовани	Я
		ПК-1
5. Установите соответствие	п	ПК-3
17.1. С помощью этого механизма вагон опрокидывается на угол 160 град, достаточный для полного высыпания из него материала, и возвращается в первоначальное положение	Люлька	
17.2. Этот механизм предназначен для установки, закрепления и кантования вагона	Механизм накатывания ваго	
17.3. С помощью этого механизма осуществляют подтягивание груженых вагонов к вагоноопрокидывателю и подачу одного вагона на люльку с одновременным выталкиванием разгруженного вагона из вагоноопрокидывателя	Механизм для кантования л	
17.4. Этот механизм исключает буксование колес толкателя при подаче вагона на платформу люльки	Толкатель	
6. Какой вид вагоноопрокидывателя п Ответ:	редставлен на рисунке?	ПК-1 ПК-3




8.	Питатель тяжелого типа применяется на руде крупностью	ПК-1 ПК-3
a)	500-750 мм;	11K-3
b)	750-1000 мм;	
c)	1000-1500мм;	
d)	1500-300 мм;	
e)	300-75 мм.	
•		ПК-1
_	Разрушение руды в результате сжатия куска между двумя бящими поверхностями, наступающее после перехода напряжений за цел прочности на сжатие, называется:	ПК-3
a)	раздавливанием	
b)	раскалыванием	
c)	ударом	
d)	истиранием	
	При обогащении железной руды, содержащей 35% железа, учен концентрат с содержанием железа 65% и хвосты с содержанием еза 10%. Определить выход концентрата в процентах. Ответ:	ПК-1 ПК-3
		ПК-1
11.	Разрушение кусков руды в результате воздействия динамических	ПК-3
-	гковременных нагрузок называется:	
a) b)	раздавливанием ударом	
c)	изломом	
()	истиранием	
	•	ПК-1
12.	Измельчением называется:	ПК-3
a)	процесс разрушения твердого кускового материала на мелкие части, большая часть которых оказывается крупнее 5 мм	
b)	процесс разрушения твердого кускового материала на мелкие части, размеры которых менее 5 мм.	
c)	процесс разделения твердых частиц по классам крупности или	
	отделения твердой фазы материала от жидкой фазы путем просеивания	
	через просеивающую поверхность.	
d)	процесс повышения однородности концентрата по составу и размерам	
	Отношение диаметра наиболее крупных зерен руды, гупающей на дробление, к диаметру наиболее крупных зерен в дукте дробления, называется: степенью дробления	ПК-1 ПК-3

b)	степенью уменьшения	
c)	ходом подвижной щеки	
d)	степенью захвата	
u)	Степенью зальата	
		ПК-1
14.	Большой угол захвата щековой дробилки приводит к	ПК-3
a)	выталкиванию дробимого куска из рабочего пространства	
b)	к выходу мелких частиц	
c)	накапливанию влаги	
d)	износу ленты	
e)	износу привода	
15. знач	Если в щековой дробилке уменьшилась степень дробления руды	ПК-1 ПК-3
a)	Остановилась подача энергии;	
a) b)	Износилась подача энергии, Износилась нижняя футировочная плита;	
c)	Вышли из строя питатели;	
d)	Уменьшилась мощность;	
e)	Уменьшилась корость.	
	з меньшилаев скороств.	
_	Конструктивно ширину загрузочного отверстия щековых билок ШДС и ШДП исполняют меньше длины рабочего странства в раза.	ПК-1 ПК-3
пар	При малой частоте вращения шары поднимаются под действием гробежной силы на некоторый угол и скатываются вниз аллельными слоями, то такой режим называются	ПК-1 ПК-3
a)	Горизонтальным;	
b)	Поперечным;	
c)	Каскадный;	
d)	Водопадный;	
e)	Смешанный.	
		ПК-1
18.	Если конусная дробилка выдает куски прессованного материала	ПК-3
знач		
a)	Недостаточное количество зерен;	
b)	Несопоставимы размеры дробилки;	
c)	Увеличение содержания крупных классов;	
d)	Увеличение содержание средних классов;	
e)	Большое содержание мелких классов в питание дробилки.	
19.	Что называется углом захвата дробимого материала конусной билки?	ПК-1 ПК-3
a)	Угол между щеками при минимальном расстоянии между ними	
b)	Угол между щеками, равный двойному углу трения дробимого	
٠,	материала о рабочие поверхности щек	
c)	Наибольший угол между передней и задней распорными плитами	
d)	Угол между образующими внутренней поверхности наружной	
4)	2 Test mental department bil i perimen nobel managamen	
	неподвижной конической чаши и внешней поверхности подвижного	

	дробящего конуса	
20. a) b) c)	Недостаток мельниц самоизмельчения: Отсутствие в мельнице движущихся частей Относительная невысокая производительность Сложность выделения готового продукта из газовой среды	ПК-1 ПК-3
	Большой расход электроэнергии	
	Если шары в мельнице поднимаются на большую высоту и пот как тела, брошенные под угол к горизонту, то режим	ПК-1 ПК-3
a) b) c) d)	мвается: Каскадным Смешанным Водопадным Вертикальным	
22. a) b) c)	Какой вид мельниц применяют на обогатительных фабриках? С вращающимся барабаном Вибрационные Центробежные Комбинированные	ПК-1 ПК-3
23. мели а) b) c) d)	Какой тип питателя представлен на стержневой рис. стержневой ьницы: Улитковый Барабанный Приводнной  Рис. Стержневая мельница	ПК-1 ПК-3
ф	Рис. Стержневая мельница  1 — барабан, 2 — питатель, 3 — загрузочная втулка, 4 — подшипник, 5 — утеровка барабана, 6 — венцовая шестерня, 7 — разгрузочная горловина.	


	ПК-1
24. Если после грохочения подрешеточный продукт является	ПК-3
конечным, то грохочение называется	


	ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО (тестирование)	Контролируемая компетенция
	Вариант 3	
1	Какой из видов транспорта перемещает смеси измельченного сы- рого материала (мельче 1 мм)?	ПК-1 ПК-3
a)	Железнодорожный	
b) c)	Автомобильный Сухопутный	
d)	Конвейерный	
e)	Трубопроводный	
f)	Водный	TTT 4
2	По наличию здания склады подразделяются на:	ПК-1 ПК-3
a)	Открытые	
b)	Закрытые	
c)	Штабельные	
d)	Бункерные	
e)	Конвейерные	
f)	Прерывные	
g)	Обогреваемые	
h)	Необогреваемые	
		ПК-1
	На рисунке к заданию приведена схема грейферного склада с ановкой крупного дробления. Каким номером указана щековая билка? Ответ:	ПК-3



		ПК-1
7 Установите соответствие питателей		ПК-3
24.1.	Винтовой	
Total San		
100		
25/A/A/A/A/A		
TEST TO LET		
24.2.	Барабанный	
<b>\</b>		
(9.7.19)		
( <del>1</del> + 1)		
24.3.	Цепной	
× (1) (1)		
<b>**</b> **********************************		
1750		
• 185		
24.4	Лопастный	
24.4	Лопастный	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
<b>*</b>		
_		ПК-1
8 Для подготовки процессов перед об	огащением (классификация по	ПК-3
крупности) НЕ предназначены:	· -	
а) грохоты		
b) дуговые сита		
с) гидроциклоны		
d) классификаторы		
е) сгустителя		
, , , ,		

9	При обогащении железной руды, содержащей 35% железа, получен концентрат с содержанием железа 65% и хвосты с содержанием железа 10%. Определить выход хвостов в процентах. Ответ:	ПК-1 ПК-3
10 отн а)	Разрушение кусков руды в результате воздействия двух смещающихся осительно друг друга дробящих поверхностей называется: раздавливанием	ПК-1 ПК-3
5)	ударом	
:)	изломом	
1)	истиранием	
l <b>1</b>	Проблемием меся простеда	ПК-1
ı)	<b>Дроблением называется:</b> процесс разделения твердых частиц по классам крупности путем просеивания	ПК-3
·)	через просеивающую поверхность;	
)	процесс разрушения твердого кускового материала на мелкие части, большая	
,	часть которых оказывается крупнее 5 мм;	
:)	процесс разрушения твердого кускового материала на мелкие части, размеры	
	которых менее 5 мм;	
l)	процесс удаления из сырой руды и угля пустой породы и вредных примесей	
		ПК-1
12	Дробление называется средним, если конечная крупность частиц	ПК-3
	гавляет:	
ı)	100350 мм	
)	5 0,1 мм 40100 мм	
:) 1)	540 мм	
1)	540 MM	
		ПК-1
3	Щековая дробилка предназначена для	ПК-3
ı)	классификации	
)	измельчения	
;) 1)	дробления	
l)	плавки	ПІ/ 1
4	При попадании металла в пасть щековой дробилки происходит	ПК-1 ПК-3
i)	Излом распорной плиты;	1111-3
)	Выход из строя колосников;	
:)	Излом шестерни;	
ĺ)	Излом конуса;	
<u>(</u>	Излом питателя.	
15	На рисунке к заданию представлена щековая дробилка. Какими цифрами указаны подвижная и неподвижная дробящие плиты? Ответ введите без пробелов через запятую. Ответ:	ПК-1 ПК-3








Рис. Стержневая мельница

— барабан, 2 — улитковый питатель, 3 — загрузочная втулка, 4 — подшипник, 5 — футеровка барабана, 6 -венцовая шестерня, 7 — разгрузочная горловина.



		ПК-1
22	На первой стадии грохочения ширина щели между колосниками	ПК-3
a)	50-70 мм;	
b)	100-150 мм;	
c)	20-30 мм;	
d)	70-85 мм;	
e)	85-100 мм.	
		ПК-1
23	Одно или двуспиральные классификаторы выпускают в зависимости от	ПК-3
a)	Производительности;	
b)	Марки изделия;	
c)	Системы подачи энергии;	
d)	Beca;	
e)	Года выпуска.	
		ПК-1
24	1 При проектировании обогатительного оборудования необходимо	ПК-3
	учитывать, что при дроблении в отличие от измельчения горных пород	
	разрушение материала происходит до крупности более (ответ привести с	
	единицей измерения)	

Ответ:	